



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE



ODABRANA POGLAVLJA IZ MEHANIČKIH SVOJSTAVA MATERIJALA

- Predavanja -

ak. god. 2016./17.

**Prof.dr.sc. Danko Ćorić
Doc.dr.sc. Željko Alar**

Ova interna skripta prvenstveno je namijenjena studentima dodiplomskog studija strojarstva, brodogradnje i zrakoplovstva Sveu ili-ta u Zagrebu Fakulteta strojarstva i brodogradnje.

Pregledali:

Prof.dr.sc. Mladen Franz, Sveu ili-te u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje
Prof.dr.sc. Vinko Ivu-i , Sveu ili-te u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje

SADRŽAJ:

1. UVOD	5
2. STATI KO VLA NO ISPITIVANJE	13
3. UTJECAJ ZAREZA (UTORA) NA REZULTATE STATI KOG VLA NOG ISPITIVANJA	24
4. UTJECAJ SNIŽENE TEMPERATURE NA REZULTATE STATI KOG VLA NOG ISPITIVANJA	27
5. UTJECAJ POVIŠENE TEMPERATURE NA REZULTATE STATI KOG VLA NOG ISPITIVANJA	28
6. PUZANJE MATERIJALA	29
6.1 Puzanje u kristalima	35
6.2 Puzanje po granicama zrna	37
7. ZAOSTALA NAPREZANJA	43
7.1 Podjela zaostalih naprezanja	44
7.2 Uzroci nastanka zaostalih naprezanja	45
7.3 Mjerenje zaostalih naprezanja	50
8. UMOR MATERIJALA	51
9. MEHANIKA LOMA	63
9.1 Uzroci i kriteriji nastanka loma	63
9.2 Modeli pukotina	65
9.3 Fraktografija	68
9.4 Vrste lomova	68
9.4.1 Žilavi lom	70
9.4.2 Krhki lom	71
9.5 Koncepti mehanike loma	72
9.5.1 Linearno-elastična mehanika loma (LEML)	73
9.5.2 Linearno-elastična mehanika loma s ograničenim težnjem	79
9.5.3 Elastično-plastična mehanika loma	81
9.6 Eksperimentalno utvrđivanje lomne olovnosti K_{Ic}	81
9.6.1 Oblik i dimenzije epruvete	82
9.6.2 Način provedbe ispitivanja	83

9.7 Lomna Oslavost konstrukcijskih materijala i korelacija s drugim mehaničkim svojstvima	86
10. TENZOMETRIJA	89
10.1. Mehanička mjerila deformacije	90
10.2. Mehaničko-optička mjerila deformacije (Martensovo ogledalo)	90
10.3. Mehaničko-električna mjerila deformacije	92
10.4. Električna mjerila deformacije (DMS mjerne trake)	93
10.5. Kvalitativne metode određivanja naprezanja	100

1. UVOD

Materijali se odlikuju raznovrsnim fizikalno-kemijskim svojstvima, od gusto e, talizta, kemijske postojanosti otpornosti na koroziju, otpornosti na trozenje, elektri ne i toplinske vodljivosti, magnetske permeabilnosti, specifi nog toplinskog kapaciteta i toplinskog rastezanja sve do prozirnosti ili boje. Ovisno o svojim fizikalno-kemijskim svojstvima materijali posjeduju i raznovrsna tehnolozka svojstva, koja daju uvid u njihovo ponazanje pri raznim postupcima obrade i spajanja, poput lijevkosti, kovkosti, rezljivosti, zakaljivosti, zavarljivosti ili lemljivosti. Mehani ko ponazanje materijala, kao i mnoga tehnolozka svojstva, u prvom su redu odre eni mehani kim svojstvima materijala. Jedno od njih je i ve spomenuta gusto a, definirana kao omjer mase i obujma ili kao masa jedini nog obujma materijala.

Otpornost materijala op enito se moe definirati kao skupina zahtjeva koji se postavljaju na materijal s gledizta eksploatacijskih karakteristika proizvoda. Pored otpornosti materijala tu su joz i neki drugi zahtjevi:

- funkcionalnost;
- pouzdanost;
- trajnost i sl.

Pod otpornoz u materijala podrazumijeva se otpornost mehani kom optere enju ili mehani ka otpornost, otpornost vanjskim utjecajima (otpornost koroziji, visokoj ili niskoj temperaturi), te otpornost trozenju ili tribolozka otpornost. Ovakva podijelu ne treba uzimati strogo budu i da se sve tri vrste otpornosti u veoj ili manjoj mjeri prekrivaju.

Mehani ka otpornost materijala odre ena je njegovim mehani kim svojstvima. Mehani ka svojstva zauzimaju istaknuto mjesto me u ostalim fizikalnim i kemijskim svojstvima jer se temeljem njih dimenzioniraju dijelovi strojeva i elemenati konstrukcija. Prilikom dimenzioniranja potrebno je sagledati intenzitet, na in te trajanje svih mogu ih mehani kih optere enja koja e se pojaviti tijekom eksploatacije. Stoga se strojni dijelovi odnosno dijelovi konstrukcija dimenzioniraju na osnovu onih mehani kih svojstava koja karakteriziraju mehani ku otpornost materijala za odre ene

eksploatacijske uvjete. Osnovni je cilj da se tijekom eksploatacije ne pojavi lom odnosno plasti na ili trajna deformacija zato bi funkcionalno onemoguilo rad strojnog dijela ili itave konstrukcije.

Mehanička svojstva materijala, kao i sva ostala svojstva, posljedica su strukturnog stanja materijala. Strukturno stanje nekog materijala dobiva se obradom materijala određenog (kemijskog) sastava određenim tehnološkim postupkom. Tako se izborom materijala i odgovarajućeg tehnološkog postupka postiže ciljano (mikro)strukturalno stanje koje daje datu vlastenu (mehaničku) svojstva. Poznavanjem korelacije mikrostruktura s mehanička svojstva moguće je unaprijed proračunati mehanička svojstva koristeći određene (mikro)strukturalne parametre. Međutim, to vrijedi samo za idealne tvari.

Za idealni kristal teoretska razdvojna vrsto a , σ_{teo} , potrebna za razdvajanje kristalnih ravnina, slika 1, odredena je izrazom:


$$\sigma_{teo} = 2 \left(\frac{E \cdot \gamma}{d} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (1)$$

gdje je:

E - modul elastičnosti, MN/m²;

γ - površinska energija (energija potrebna za stvaranje nove površine), J/m²;

d - razmak kristalnih ravnina.



Slika 1. Razdvajanje ravnina kristalne strukture

Za kubičnu kristalnu rezetku razmak kristalnih ravnina iznosi:

$$d_{hkl} = \frac{a}{(h^2 + k^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}}, \text{ gdje je} \quad (2)$$

a parametar jedinične elije (najmanja udaljenost između atoma u određenom smjeru kristalne rezetke), a h, k, l su Millerovi indeksi ravnina.

U tablici 1 navedene su vrijednosti teoretske razdvojne vrstote za idealne kristale bakra, α -jeljeza, grafita (C_g) i dijamanta (C_d).

Tablica 1. Vrijednosti modula elastičnosti, površinske energije i teoretske razdvojne vrstote za idealne kristale nekih materijala

Materijal	E N/mm ²	γ J/m ²	(h k l)	σ_{teo} N/mm ²
Cu	192 000	1,65	(1 1 1)	39 000
Cu	67 000	1,65	(1 0 0)	25 000
α -Fe	132 000	2,00	(1 0 0)	30 000
α -Fe	260 000	2,00	(1 1 1)	46 000
C_g	10 000	0,07	(0 0 0 1)	1 400
C_d	1 210 000	5,4	(1 1 1)	205 000

Teoretsko smotriće naprezanje potrebno za smicanje kristalnih ravnina, slika 2, idealnog kristala dano je izrazom:


$$\tau_{teo} = \frac{G \cdot b}{2 \cdot \pi \cdot d}, \quad (3)$$

gdje je:

G - smotrići modul, MN/m² ili N/mm²;

b - burgersov vektor;

d - razmak kristalnih ravnina.



Slika 2. Smicanje kristalnih ravnina

Vrijednost teoretskog slijepog naprezanja približno je jednaka:

$$\tau_{\text{teo}} \approx \frac{G}{10} \quad (4)$$

U tablici 2 uspoređene su vrijednosti teoretskog slijepog naprezanja za idealne kristale α -Fe, Cu i Al.

Tablica 2. Vrijednosti modula smika i teoretskog slijepog naprezanja za idealne kristale nekih materijala

Materijal	G N/mm^2	$\approx \tau_{\text{teo}}$ N/mm^2
α -Fe	84 000	8 400
Cu	46 000	4 600
Al	27 000	2 700

Međutim stvarne vrijednosti slijepog naprezanja su znatno niže od teoretskih vrijednosti. Tako stvarno slijepog naprezanja za α -Fe iznosi samo ≈ 10 N/mm 2 . Razlog toliko sniženoj stvarnoj vrijednosti u odnosu na teoretsku je prisutnost nesavrzenosti u (mikro)strukturi realnih materijala. Kod kristalnih materijala te nesavrzenosti nazivamo nepravilnostima (defektima) kristalne građe. Nepravilnosti kristalne strukture nulte, prve, druge i treće dimenzije bitno smanjuju mehanička svojstva realnog materijala u odnosu na idealnu tvar. Posebice je važna uloga

dislokacija. No te iste nepravilnosti u realnim materijalima mogu poslužiti za njihovo ovrzivanje. Stoga se svi mehanizmi ili postupci o vrsnu a temelje se na postojanju mikrostrukturnih prepreka koje usporavaju ili sprečavaju gibanje dislokacija i time otečavaju te enje materijala. Zbog toga se nučno povećava granica razvlačenja dok vla na vrsto a ne mora rasti. Osnovni mehanizmi o vrsnu a jesu sljedeći:

1. O vrsnu a stvaranju kristala mjezanaca (legiranjem)

Ovaj mehanizam o vrsnu a temelji se na postojanju točkastih ili nul-dimenzionalnih zapreka - stranih atoma (atoma legirnih elemenata) otapljenih u kristalnoj rezetki osnovnog metala pri čemu nastaju intersticijski ili supstitucijski kristali mjezanci. Otopljeni atomi legirnih elemenata otečavaju gibanje dislokacija i uslijed toga nastupa porast granice razvlačenja, ΔRe_1 :

$$\Delta Re_1 = A \cdot G \cdot c^{\frac{1}{2}}, \quad (5)$$

gdje je:

- A . koeficijent o vrsnu a (određen vrstom legirnog elementa);
- G . srednji modul, MN/m² ili N/mm²;
- c . udjel legirnog elementa, %.

2. O vrsnu a faznom transformacijom

Najpoznatiji primjer o vrsnu a faznom transformacijom je kaljenje elika kada se nadkritim gorenjem u postupku kaljenja dogodi preklopna pretvorba (transformacija) austenita u martenzitime se povisuje tvrdoća i vrstoća. Ovaj postupak o vrsnu a oporeto se temelji na dva mehanizma:

- stvaranje kristala mjezanaca. Ovaj je posljedica postojanja točkastih zapreka gibanju dislokacijaime nastupa porast granice razvlačenja ΔRe_1 . U slučaju martenzitne transformacije kod elika dolazi do intersticijskog ulaza atoma ugljika u rezetku oeljeza.

- umna0anje dislokacija zbog izvitoperenja kristalne rezetke. Pove anjem gusto e dislokacija (linijskih ili 1-dimenzionalnih zapreka) u strukturi materijala zbog izvitoperenja (distorzije) kristalne rezetke dislokacije se me usobno ometaju u gibanju zto se prema vani o ituje kao porast granice razvla enja ΔRe_2 :

$$\Delta Re_2 = \frac{G \cdot b}{2 \cdot \pi} \cdot \rho^{\frac{1}{2}}, \quad (6)$$

gdje je:

G . modul smika, MN/m² ili N/mm²;

b . burgesov vektor;

ρ - gusto a dislokacija, cm⁻².

3. O vrsnu e hladnom deformacijom

O vrsnu e hladnom deformacijom tako er se temelji na pove anju gusto e dislokacija (linijskih ili 1-dimenzionalnih zapreka) u mikrostrukturi materijala te stoga vrijedi mehanizam o vrsnu a ΔRe_2 . To je vizi stupanj plasti ne deformacije ve a je i gusto a dislokacija i time je ote0ano nijhovo kretanje pa e i granica razvla enja biti viza. Me utim, ovim mehanizmom o vrsnu a dolazi do znatnog smanjenja Oilavosti materijala. Na ovaj na in posebno su o vrstljivi metali i legure s FCC rezetkom (npr. austenitni elici, Al- i Cu- legure).

4. O vrsnu e granicama zrna (usitnjenjem zrna)

Ovaj postupak o vrsnu a temelji se na postojanju granica zrna, povrzinskih ili 2-dimenzionalnih zapreka gibanju dislokacija. Nailaskom na granice zrna dislokacije se gomilaju na granicama te je potrebna dodatna energija u vidu narinutog naprezanja da bi one %avladale+ prepreku i nastavile gibanje zto se prema vani o ituje kroz porast granice razvla enja ΔRe_3 :

$$\Delta Re_3 = K_z \cdot D^{-\frac{1}{2}}, \quad (7)$$

gdje je:

K_z . koeficijent djelovanja granica zrna;

D . veličina zrna, mm.

Stoga je kada se dislokacija tim efektnije zato je kristalno zrno sitnije i time veći broj i duljina granica zrna. Prednost je ovog mehanizma ovisnu o da se istovremeno povećava i očuvost materijala. Usitnjavanje zrna obično se kombinira s ostalim načinima ovisnu o.

5. O vrsnu e precipitacijom

Radi se izlučivanju prostornih ili trodimenzionalnih zapreka gibanju dislokacija kao što su izdvojene faze karbida, nitrida, intermetalnih spojeva. Ove faze nastaju kada se prekorači granica topljivosti stranih atoma (atoma legirnih elemenata) u kristalnoj rezetki osnovnog metala. Djelovanje tih faza ogleda se kroz njihovu raspodjelu i vrstu (koherencne, polukoherencne, nekoherencne), veličinu i međusobni razmak. Nailaskom na precipitate dislokacije ih mogu odrezati ili zaobići za što je opet potrebna određena energija pri djelovanju vanjskog opterećenja te se javlja porast granice razvlačenja ΔRe_4 :

$$\Delta Re_4 = \frac{G \cdot b}{2 \cdot \pi \cdot L} \cdot \ln \frac{L}{2 \cdot b}, \quad (8)$$

gdje je:

G . modul smika, MN/m² ili N/mm²;

b . burgessov vektor;

L . razmak između estica.

Za precipitacijsku ovisnu e povoljnije je prisustvo što veći broja jednolikih raspršenih malih tvrdih estica (precipitata) koje dislokacije ne mogu preći veće ih moraju obilaziti.

U realnim materijalima utjecaj mikrostrukturnih nepravilnosti nije moguće egzaktno obuhvatiti proračunom i time to ne izrađati neko mehaničko svojstvo. Stoga se mehanička svojstva utvrđuju eksperimentalnim putem. To se ne odnosi samo na mehanička svojstva materijala već i dijelova konstrukcija (strojnih elemenata) pa i kompletnih konstrukcija. Naime na mehaničku otpornost ne utječe u samo mehanička svojstva materijala već i oblik (geometrija) strojnog dijela. Različiti zarezi, utori i sl. bitno utječe na mehaničku otpornost.

Na području ispitivanja mehaničkih svojstava razvila se različita laboratorijska oprema, a pri ispitivanju se tako nastoje imitirati uvjeti u kakvima će neki materijal ili pak strojni dio biti eksploatiran.

Tako način opterećenja (naprezanja) može biti:

- na tlak;
- na tlak;
- na savijanje;
- na uvijanje (torziju).


Nadalje, opterećenje (naprezanje) može biti statičko, konstantno opterećenje tijekom vremena ili s malim prirastom opterećenja u jedinici vremena, odnosno dinamičko ukoliko se inozitet mijenja tijekom vremena. Ta promjena je najčešće periodična kog karaktera. Opterećenje također može biti i udarno.

Tako se prilikom ispitivanja mehaničkih svojstava simuliraju i neki drugi eksploatacijski uvjeti kao npr. površina (visoka) temperatura ili pak snižena temperatura. Ispitivanje se može provoditi mehaničkim opterećenjem u uvjetima djelovanja korozionog medija itd.

2. STATIČKO VLAČNO ISPITIVANJE

Statički vlačni pokus je postupak ispitivanja kojim se utvrđuju osnovne značajke mehaničkih svojstava, te je to ujedno i najčešće primjenjeno ispitivanje mehaničkih svojstava. Prirast sile pri statičkom vlačnom ispitivanju u jedinici vremena mora biti takav da prirast proizvedenog naprezanja bude $\leq 10 \text{ N/mm}^2$ u sekundi. Za takvo sporovje opterećivanje je najprikladniji hidraulični pogon kidalice. Kod takvog hidrauličkog sistema moguće je u svakom trenutku rasteretiti ispitni uzorak.

Ispitivanje se provodi na ispitnim uzorcima (epruvetama) okruglog ili kvadratnog poprečnog presjeka (limovi), slika 3.



Slika 3. Epruvete za statički vlačni pokus prema DIN 50115

- a) okrugla epruveta
- b) plosnata epruveta

Oznake na slici 3 zna e:

- d_0 - po etni promjer epruvete, mm;
- L_0 - po etna mjerna duljina epruvete, mm;
- h . duljina "glave" epruvete, mm;
- L_t . ukupna duljina epruvete, mm;
- a . deblijina plosnate epruvete, mm;
- b - zirina plosnate epruvete, mm;
- B - zirina glave plosnate epruvete, mm;
- S_0 . ploztina (povrzina) po etnog presjeka epruvete, mm^2 .

Ploztina po etnog presjeka okrugle epruvete iznosi:

$$S_0 = \frac{d_0^2 \cdot \pi}{4}, \text{ mm}^2. \quad (10)$$


Budu i da se ovim ispitivanjem utvr uju i neka svojstva kojima se opisuje deformabilnost materijala, a na osnovi kojih se materijali tako er mogu me usobno uspore ivati, dimenziye epruvete u uzdu0nom smjeru u odre enom su razmjeru s dimenzijom epruvete u popre nom smjeru. Kod epruveta okruglog presjeka po etna mjerna duljina L_0 treba, prema dogovoru, biti jednaka peterostrukom ili deseterostrukom po etnom promjeru d_0 ili op enito:

$$L_0 = 5,65 \cdot \sqrt{S_0} \quad (11)$$

$$L_0 = 11,3 \cdot \sqrt{S_0}. \quad (12)$$


Normalna epruveta ima po etni promjer $d_0=20$ mm i po etnu mjernu duljinu $L_0=200$ mm.

Iznos sile kojom je optere ena epruveta za vrijeme stati kog vla nog ispitivanja iskazan je na skali kidalice u N ili kN. Budu i da je pri svakom naprezanju prisutna deformacija, tako se i pri ovom ispitivanju epruveta produljuje. Na pisa u kidalice crta se dijagram F - ΔL . Dijagram F - ΔL (dijagram kidanja) za neki niskouglji ni konstrukcijski elik izgleda ovako:



Slika 4. Dijagram sila F - produljenje ΔL za konstrukcijski elik

U prvom dijelu dijagrama F - ΔL linearna je ovisnost sile i produljenja. Takva linearna ovisnost vrijedi sve do dostizanja F_e - sile razvlačenja ili teženja. Nakon dostizanja te sile epruveta se nastavlja produljivati uz ak mali pad sile. Za daljnje rastezanje materijala potrebno je opet povećanje sile. U tom dijelu stoji kog vlasti pogona vize ne postoji linearna ovisnost između prirasta sile i produljenja. Opterećenje se povećava sve do dosignući maksimalne sile F_m , nakon koje se epruveta nastavlja produljivati uz smanjenje potrebne sile zbog lokaliziranog intenzivnog smanjenja plastične površine presjeka. Konačno pri vrijednosti F_k - konačne sile dolazi do loma epruvete. Sastavimo li puknutu epruvetu te izmjerimo razmak točaka kojih je prije ispitivanja iznosio L_0 (po etična mjerena duljina) dobitemo konačnu mjerenu duljinu L_u , slika 5.



Slika 5. Epruveta nakon kidanja

Produljenje nakon kidanja ΔL_u iznosi:

$$\Delta L_u = L_u - L_o, \text{ mm} \quad (13)$$

Ta vrijednost nazvana je također na apscisi dijagrama na slici 4, a dobiva se na taj način da se iz konačne točke dijagrama kidanja povuče paralela s linearnim dijelom dijagrama te način presjecizte s apscisom.

Iznosi sila pri statičkom napunu ne daju pravi uvid u mehaničku otpornost materijala ukoliko se ne uzme u obzir ploština poprečnog presjeka epruvete, odnosno ukoliko se umjesto sile F ne uvede naprezanje σ , koje se određuje izrazom:

$$\sigma = \frac{F}{S_o}; \text{ N/mm}^2 \quad (14)$$

gdje je:

F - sila izrađena u Njutnima, a


S_o - ploština po etnom poprečnog presjeka epruvete u mm^2 .

Pored jedinice naprezanja N/mm^2 naprezanje se izrađava i u Paskalima ($\text{Pa}=\text{N/m}^2$).

Ukoliko se produljenje ΔL podijeli s po etnom mjerljivom duljinom L_o dobiva se relativno produljenje ili istezanje ε prema izrazu :

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_o}, \text{ mm/mm} \quad (15)$$

Na taj način iz dijagrama F - ΔL dobiva se engberski ili konvencionalni dijagram naprezanje σ - istezanje ε koji je za isti konstrukcijski element u normaliziranom stanju prikazan na slici 6.



Slika 6. Dijagram naprezanje σ - istezanje ε za konstrukcijski elik u normaliziranom stanju

Dijagram po inje iz ishodista Hookeovim pravcem za koji vrijedi Hookeov zakon:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon \quad (16)$$

¥to je modul elasti nosti (Youngov modul) E ve i za isto istezanje ε biti e potrebno ve e naprezanje σ , odnosno nagib Hookeovog pravca ε biti strmiji. Modul elasti nosti je elasti na konstanta materijala koja ovisi o vrstvo i veze izme u atoma u kristalnoj rezetki ili amorfnoj strukturi.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon}, \text{ N/mm}^2 \quad (17)$$

¥to je veza izme u atoma ja a, ve i je modul elasti nosti. Tako najve i modul elasti nosti ima diamant 1.200.000 N/mm².

Svako naprezanje u podruju gdje vrijedi Hookeov zakon izaziva samo elastičnu deformaciju. Hookeov pravac je, uz izvjesno pojednostavljenje, s gornje strane ograničen granicom razvlačenja R_e . Granica razvlačenja R_e je ono naprezanje kod kojeg se epruveta produljuje uz konstantno ili ak privremeno smanjenje naprezanja.

Granica razvlačenja R_e utvrđuje se izrazom :

$$R_e = \frac{F_e}{S_0}, \text{ N/mm}^2, \quad (18)$$

gdje je:

F_e - sila teženja, N a

S_0 - mm² ploština po etnog presjeka, mm².

Granicu razvlačenja karakteriziraju dvije vrijednosti (sl.6):

- R_{eh} - gornja granica razvlačenja i
- R_{el} - donja granica razvlačenja.

Granica razvlačenja predstavlja ono naprezanje prema kojem se uz odabrani stupanj sigurnosti utvrđuje dopuzeno naprezanje pri radu strojnih dijelova i dijelova uređaja.

Narezanja veća od granice razvlačenja R_e izazivaju pored elastične i plastične (trajne) deformaciju epruvete.

Narezanje kod maksimalne sile naziva se *vlačna ili rastezna čvrstoća R_m* i jednako je omjeru maksimalne sile F_m i ploštine po etnog presjeka S_0 :

$$R_m = \frac{F_m}{S_0}, \text{ N/mm}^2 \quad (19)$$

Veličinu R_m pogrešno je nazivati maksimalnim naprezanjem, nego je to naprezanje pri maksimalnoj sili. Naime ploština presjeka epruvete od trenutka postizanja maksimalne sile počinje se naglo smanjivati pa stvarno naprezanje unatoč smanjenju sile raste! Vlastita vrsta je R_m predstavlja osnovno mehaničko svojstvo na temelju kojeg se materijali vrednuju prema njihovoj mehaničkoj otpornosti.

Nakon dostignutog naprezanja R_m deformacija epruvete nije više jednolika po svitavom ispitnom dijelu već se lokalizira na jednom mjestu.

Naprezanje kod kojeg dolazi do loma epruvete zove sa *konačno naprezanje* R_k koje je jednako:

$$R_k = \frac{F_k}{S_0}, \text{ N/mm}^2 \quad (20)$$

gdje je:

F_k - konačna sila, N

S_0 - ploština po etnog presjeka, mm^2 .

Stati kime vla nim pokusom utvrđuje se i *konačno relativno produljenje* (*konačno istezanje*) ε_u prema jednadžobi:

$$\varepsilon_u = \frac{\Delta L_u}{L_0}, \text{ mm/mm} \quad (21)$$

Istezljivost A definirana je sljedećim izrazom :

$$A = \varepsilon_u \cdot 100, \% \quad (22)$$

Uobičajeno je da se pokraj simbola A ne navodi nikakva oznaka ukoliko je istezljivost utvrđena na kratkoj epruveti ($L_0 = 5,65 \cdot \sqrt{S_0}$) odnosno oznaka 11,3 ($A_{11,3}$) koja pokazuje da je istezljivost utvrđena na dugačkoj epruveti ($L_0 = 11,3 \cdot \sqrt{S_0}$). Budući da je na kratkoj epruveti ($L_0 = 5,65 \cdot \sqrt{S_0}$) nejednolična deformacija epruvete u blizini mesta prijeloma epruvete u odnosu na jednolično produljenje epruvete dalje od mesta preloma nije zastupljena nego kod dugačke epruvete ($L_0 = 11,3 \cdot \sqrt{S_0}$), veličina A uvijek je veća od veličine $A_{11,3}$ za isti materijal. Na osnovi iznosa istezljivosti A materijali se mogu uspoređivati u pogledu deformabilnosti. No iznos istezljivosti daje samo informaciju o deformabilnosti materijala u uzdužnom (aksijalnom) smjeru epruvete.

Kako se epruveta prilikom statičkog vlastivog pokusa istovremeno produljuje i suši (volumen je konstantan!) veličina koja karakterizira deformabilnost materijala u

smjeru poprečnom na djelovanje opterećenja naziva se *kontrakcijom* Z . Ona predstavlja relativno smanjenje ploštine presjeka epruvete u odnosu na ploštine po etnog presjeka:

$$Z = \frac{S_0 - S_u}{S_0} \cdot 100, \%, \quad (23)$$

gdje je:

S_0 - ploština po etnog presjeka, mm^2 a

S_u - ploština presjeka epruvete na mjestu preloma, mm^2 .

Dijagram naprezanje - istezanje kakav smo do sada razmatrali naziva se inoenjerski ili konvencionalni dijagram iji tijek kvalitativno odgovara dijagramu sila F - produljenje ΔL . To me utim nije "stvarni" dijagram naprezanje - istezanje! Nije zbog toga što se iznosi naprezanja utvrđuju pomoću izraza (14) dijeljenjem sila s ploštinom po etnog presjeka S_0 što je ispravno samo u području elastičnih deformacija ($\sigma < R_e$) gdje se zbog promjenljivosti volumena unatoč produljenju epruveta ne smanjuje. Stvarno naprezanje jednako je :

$$\sigma_s = \frac{F}{S}, \text{ N/mm}^2 \quad (24)$$

gdje je S , stvarna ploština presjeka epruvete u mm^2 .

U području plastičnih deformacija ($\sigma > R_e$) ploština po etnog presjeka se smanjuje pa je naprezanje σ_s veće od inoenjerskog σ . Posebno je ta razlika izrađena nakon dostizanja maksimalne sile F_m (odnosno vrstojevi R_m) jer se deformacija epruvete lokalizira i nastaje u epruveti. U inoenjerskom dijagramu naprezanje - istezanje je na osi apscisa istezanje ε odredeno izrazom (15), odnosno dijeljenjem produljenja ΔL s po etnom mjerom duljinom L_0 . Ako se uzme u obzir da je relativno produljenje promjena duljine podijeljena s trenutnom duljinom stvarno istezanje ε_s utvrđuje se izrazom koji predstavlja sumu produljenja ΔL u pojedinim trenucima ispitivanja podijeljenim s mjerom duljinom epruvete u trenutku neposredno prije toga :

$$\varepsilon_s = \frac{L_1 - L_0}{L_0} + \frac{L_2 - L_1}{L_1} + \frac{L_3 - L_2}{L_2} + \dots + \frac{L_n - L_{n-1}}{L_{n-1}} \quad (25)$$

ili

$$\varepsilon_s = \ln \frac{L}{L_0} \quad (26)$$

Nakon što se epruveta po ne plasti no deformirati iz konstantosti volumena proizlazi :


$$S_0 \cdot L_0 = S \cdot L \quad (27)$$

$$\frac{L}{L_0} = \frac{S_0}{S} = \frac{\frac{d_o^2 \cdot \pi}{4}}{\frac{d^2 \cdot \pi}{4}} = \left(\frac{d_o}{d} \right)^2 \text{ pa je} \quad (28)$$

$$\varepsilon_s = \ln \frac{L}{L_0} = 2 \ln \frac{d_o}{d} \quad (29)$$

Posebno je važno izraz za stvarno istezanje u ovom obliku primjenjivati nakon dostignute maksimalne sile F_m , jer se od tada epruveta ne produžuje po cijeloj mjerenoj duljini jednoliko već se deformacija koncentira na jednom mjestu epruvete.

Kvalitativni stvarni dijagram naprezanje - istezanje za neki konstrukcijski materijal prikazan je na slici 7.



Slika 7. Kvalitativni stvarni dijagram σ - ε (1) za neki konstrukcijski materijal uz odgovarajući konvencionalni dijagram (2)

U elastičnom području dijagrama ($\sigma_s < R_e$) stvarno naprezanje i istezanje povezuje Hookeov zakon:

$$\sigma_s = E \cdot \varepsilon_s \quad (30)$$

U plastičnom području ($\sigma_s > R_e$) vrijedi :

$$\sigma_s = R_e + k \cdot \varepsilon_s^n \quad (31)$$

gdje je:

k - konstanta materijala, N/mm^2 , a

n - koeficijent ovrzutjenja koji se iznos za metalne materijale kreće od 0,25 do 0,5.

Ingenjerski ili konvencionalni dijagram naprezanje - istezanje daje dostatne podatke za konstrukcijske svrhe budući da se dijelovi strojeva i uređaja u eksploataciji

ne optere uju izvan elasti nog podru ja u kojem su oba dijagrama identi na. Me utim u cilju izu avanja ponazanja materijala pri obradi deformiranjem dostatne podatke daje tek stvarni dijagram naprezanje istezanje. Stvarni dijagram naprezanje - istezanje nam kona no daje odgovor na pitanje zbog ega vrijednost R_m ne smijemo zvati maksimalnim naprezanjem ve samo naprezanjem kod maksimalne sile!

Slijede i odnosi vrijede izme u σ_s i σ odnosno ε_s i ε :

$$\varepsilon_s = \ln \frac{L}{L_0} = \ln \frac{L_0 + \Delta L}{L_0} = \ln(1 + \varepsilon) \text{ mm/mm} \quad (32)$$

$$\sigma_s = \frac{F}{S} \text{ iz } S_0 \cdot L_0 = S \cdot L \text{ slijedi } S = \frac{S_0 \cdot L_0}{L} \quad (33)$$

$$\sigma_s = \frac{F \cdot L}{S_0 \cdot L_0} = \frac{F}{S_0} \cdot \left(\frac{L_0 + \Delta L}{L_0} \right) = \frac{F}{S_0} (1 + \varepsilon) = \sigma (1 + \varepsilon) \text{ N/mm}^2 \quad (34)$$

Razlika izme u ε_s i ε je za male vrijednosti tih velicina neznatna, dok je za ve e vrijednosti razlika signifikantna, tablica 3:

Tablica 3. Razlika vrijednosti ε i ε_s


ε mm/mm	ε_s mm/mm	Pogreška %
0,02	0,0197	≈1
0,06	0,0583	≈3
0,10	0,0950	≈5
0,30	0,2620	≈13

3. UTJECAJ ZAREZA (UTORA) NA REZULTATE STATIČKOG VLAČNOG ISPITIVANJA

Ponažanje materijala pri statičkom vlačnom ispitivanju ovisi prvenstveno o mikrostrukturi materijala koja je definirana kemijskim sastavom i tehnološkim parametrima obrade. Dodatan je utjecaj vanjskih parametara (temperatura okoline, brzina prirasta opterećenja i sl.) o kojima će biti govor kasnije.

Kod ispitivanja mehaničkih svojstava gotovih strojnih dijelova uvođi se pojam **%varstoće oblika**. Naime razlike nepravilnosti u geometriji strojnih dijelova (utori, prelazni radijusi i sl.) dovode do promjene rasporeda i intenziteta naprezanja te je za strojni dio s utorom ili prelaznim radijusom karakteristična pojava vizeoosnog stanja naprezanja. To je osobito važno kod dinamičkog naprezanja, ali utječe i na rezultate statičkog vlačnog ispitivanja.

Utjecaj vizeoosnog stanja naprezanja na rezultate statičkog vlačnog pokusa ispituje se opterećivanjem ispitnih uzoraka sa utorima (mehanički zarezanim ispitnim uzorcima), slika 8.




Slika 8. Raspored naprezanja u vlačno napregnutoj cilindričnoj epruveti i epruveti s utorom


Posljedica utora na vla no optere enoj epruveti je uspostava troosnog nehomogeno raspore enog stanja naprezanja. U smjeru optere ivanja u zarezanoj epruveti nastaju longitudinalna naprezanja σ_1 , okomito na njih cirkularno naprezanje σ_2 , a u smjeru okomitom na σ_1 i σ_2 radijalno naprezanje σ_3 . U korijenu utora nastupa maksimalno longitudinalno naprezanje $\sigma_1 = \sigma_{max}$, iji iznos raste sa smanjenjem radiusa zakriviljenosti utora. Odnos tog maksimalnog naprezanja i nazivnog naprezanja za epruvetu istog promjera d_0 ali bez utora je α_k i naziva se *faktor oblika*:

$$\alpha_k = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_n} \quad (35)$$

Kako prisustvo utora utje e na izgled dijagrama naprezanje σ – istezanje ε ? Odgovor na to pitanje daju nam dijagrami na slikama 9 i 10, koji pokazuju utjecaj utora na tijek dijagrama $\sigma-\varepsilon$ za jedan 0ilavi materijal kakav je op i konstrukcijski elik odnosno krhki materijal npr. sivi lijev.



Slika 9. Dijagrami $\sigma-\varepsilon$ za epruvetu sa i bez utora
od op eg konstrukcijskog elika




Slika 10. Dijagrami σ - ε za epruvetu sa i bez utora
od sivog lijeva

Bitna je razlika u djelovanju utora na rezultate statičkog ispitivanja za Oilave odnosno krhke materijale. Kako dijagram na slici 9 pokazuje maksimalna sila potrebna za lom epruvete od Oilavih materijala kakav je opći i konstrukcijski elik veći je kod zarezane epruvete nego kod glatkog ispitnog uzorka. Suprotno tomu kod krhkih materijala kakav je sivi lijev utor smanjuje potrebnu maksimalnu силu za lom epruvete, slika 10. Razlog tomu je zato kod Oilavih materijala zbog koncentracije naprezanja u korijenu utora dolazi do lokalnog oštećenja materijala pa kod epruvete s utorom rastu i granica razvlačenja R_e i vlačna vrsto R_m dok se istezljivost A smanjuje. No takvo djelovanje utora ni u kojem slučaju nije povoljno budući da je rad potreban za prijelom epruvete (a u eksploataciji strojnog dijela) bitno smanjen u odnosu na nezarezanu epruvetu. Kod krhkih materijala koncentracija naprezanja u korijenu utora ne uzrokuje lokalno oštećenje. Za razliku od Oilavih materijala i pojave smrznog loma kao posljedice smrznih naprezanja koja se ne povećavaju uslijed prisustva utora kod krhkih materijala javlja se odrezni lom koji izazivaju longitudinalna naprezanja koja rastu zbog prisutnosti utora pa zarezana epruveta puca pri nuloj vrijednosti narinutog naprezanja nego glatka epruveta. Stoga su kod epruvete s utorom vrijednosti granice razvlačenja R_e i vlačne vrsto R_m nulo.

4. UTJECAJ SNIŽENE TEMPERATURE NA REZULTATE STATIČKOG VLAČNOG ISPITIVANJA


Među vanjske uvjete koji djeluju na mehanička svojstva spada i temperatura okoline. Utjecaj snižene temperature osobito je znakovit pri ispitivanju udarnog rada loma, ali je primjetan i u uvjetima statičkog opterećenja pri statičkom vlačnom ispitivanju. Da bi se utvrdio utjecaj snižene temperature na rezultate statičkog vlačnog pokusa epruvetu treba kontinuirano tokom ispitivanja ohlađivati u odgovarajućoj komori. Utjecaj snižene temperature na rezultate statičkog vlačnog pokusa za obične ulje ni konstrukcijski elik prikazuje slika 11.



Slika 11. Utjecaj snižene temperature na rezultate statičkog vlačnog ispitivanja općeg konstrukcijskog elika 0361

Sa sniženjem temperature ispitivanja granica razvlačenja R_e i vlačnosti R_m rastu, vrijednosti granice razvlačenja R_{eh} i R_{el} postaju izraženije, dok se istezljivost A smanjuje. Vrijednost modula elastičnosti E se ne mijenja, što ukazuje nepromijenjeni nagib Hookeovog pravca za sve temperature ispitivanja. Utjecaj snižene temperature na mehanička svojstva mnogo je znakovitiji kod legura sa BCC rezetkom (svi elici osim austenitnih) nego kod legura sa FCC rezetkom. Slika 12 pokazuje promjenu granice

razvlačenja sa sniženjem temperature za dva elika (BCC rezetka) i za tehnički istinski nikal (FCC rezetka)



Slika 12. Utjecaj snižene temperature na granicu razvlačenja


- a- elik 5480
- b- elik 1430
- c- tehnički istinski nikal

5. UTJECAJ POVIŠENE TEMPERATURE NA REZULTATE STATIČKOG VLAČNOG ISPITIVANJA

Utjecaj povisene temperature u uvjetima statičkog opterećenja kratkotrajanog djelovanja uveden je u ponazanje materijala pri ovakvom naprezanju u uvjetima dugotrajnog opterećivanja zato ima za posljedicu puzanje materijala.

S ciljem utvrđivanja ponazanja materijala pri povisnim temperaturama statički vlastni pokus može se provesti na epruveti koja je tijekom ispitivanja ugrijana na određenu temperaturu. Takvo ispitivanje provodi se na materijalima koji će u eksploataciji biti izloženi povisenoj temperaturi (kotlogradnja, energetska postrojenja i

sl.). Utjecaj povizene temperature na rezultate stati kog vla nog ispitivanja op eg konstrukcijskog elika prikazan je na slici 13 .




Slika 13. Utjecaj povizene temperature na rezultate stati kog vla nog ispitivanja op eg konstrukcijskog elika (kvalitativni dijagram)

Povizenjem temperature ispitivanja smanjuje se otpornost materijala (R_e , R_m), granica razvla enja R_e postaje slabije izra0ena, a istezljivost A se pove ava. Modul elasti nosti E smanjuje se s pove anjem temperature.

6. PUZANJE MATERIJALA

U poglavlju 5 opisan je utjecaj povizene temperature na mehani ka svojstva utvr ena kratkotrajnim stati kim optere ivanjem epruvete. Utjecaj povizene temperature tim je signifikantniji zto je trajanje optere ivanja epruvete ili strojnog dijela u eksploraciji, dugotrajnije.


Prepostavimo da su kvalitativni dijagrami naprezanje σ - istezanje ε (slika 14) dobiveni ispitivanjem dvije epruvete od kotlovnog elika na poviznim temperaturama θ_1 i θ_2 , te da je temperatura θ_2 viza od temperature θ_1 . Utjecaj povizene temperature na tijek dijagrama je baz onakav kako je opisan u poglavlju 5.



Slika 14. Dijagrami σ - ε te "zakrenuti" dijagrami puzanja za dvije povizne temperature ispitivanja za isti elik za kotlove.

Prepostavimo nadalje da je epruveta od istog elika napregnuta dulje vrijeme na temperaturi θ_1 nekim konstantnim naprezanjem σ_1 koje je manje od granice razvlaenja R_e za tu temperaturu. Onog trenutka kada je epruveta napregnuta naprezanjem σ_1 ona se istegnula za iznos ε_1 (slika 14). Dalnjim pravjenjem istezanja tijekom vremena utvrđeno je da se ono nije vize povećalo! Epruveta od istog elika napregnuta je na temperaturi θ_2 naprezanjem σ_2 opet manjim od granice razvlaenja R_e za tu temperaturu, što je prouzročilo istezanje ε_2 . Međutim, pravjenjem istezanja utvrđeno je da ono tijekom vremena raste, te da na kraju dolazi do loma epruvete! Donji dijagram na slici 14 predstavlja dijagram puzanja zakrenut za 90°, a slika 15 prikazuje

%normalni+dijagram puzanja kojemu je os apscisa vrijeme izra0eno naj ez e u satima, a ordinata istezanje u postocima.



Slika 15. Dijagram puzanja

Dijagram ne po inje u ishodiztu koordinatnog sustava zbog toga zto dolazi do trenutnog istezanja u trenutku optere ivanja epruvete. Dijagram, odnosno sam proces puzanja, podijeljen je u tri stadija.

U prvom stadiju koji se naziva i po etni stadij puzanja istezanje se ostvaruje prema izrazu:

$$\varepsilon_I = t^m \quad (36)$$

a vrijednost eksponenta m je manja od 1, pa se nakon naglog prirasta istezanja u jedinici vremena na po etku optere ivanja prirast postupno smanjuje do prijelaza u slijede i stadij. U ovom stadiju je deformacija velika zbog sre ivanja nepravilnosti kristalne rezetke.

U drugom stadiju puzanja koji se naziva stadijem konstantne brzine (gradijenta) puzanja kao zto i ime govori prirast istezanja u jedinici vremena je pribli0no konstantan te je dijagram je pribli0no pravac za koji vrijedi:

$$\varepsilon_{II} = k \cdot t \quad (37)$$

Nakon drugog stadija puzanja nastupa treći, zavržni stadij puzanja kada opet dolazi do sve većeg prirasta istezanja u jedinici vremena (porast brzine puzanja) te vrijedi:

$$\varepsilon_{|||} = t^m \quad (38)$$

a eksponent m je veći od 1. U tom trećem stadiju puzanja dolazi konačno i do loma epruvete.

Iz dijagrama na slici 14 proizlazi da je ispitani elik za naprezanje σ_1 na temperaturi ϑ_1 otporan puzanju dok je za naprezanje σ_2 na temperaturi ϑ_2 neotporan pojaviti puzanja.

Puzanje materijala je toplinski aktiviran, ireverzibilan proces deformacije materijala koji nastaje u uvjetima dugotrajnog djelovanja konstantnog opterećenja na površini temperaturi. Stoga na pojavu puzanja materijala utječe u slijedećim parametrima:


- *temperatura talizta materijala;*
- *tip atomske veze i kristalne rešetke materijala;*
- *mikrostrukturno stanje materijala.*

Temperatura talizta T_t (krutizna) materijala predstavlja teoretski gornju granicu koriztenja materijala u konstrukcijske svrhe. Budući da je puzanje materijala toplinski aktiviran proces u kojem nastupa difuzija te oporavak taj proces značajnije nastupa u temperaturnom području:

$$T > 0,3 \cdot T_t, \text{ K} \quad (39)$$

zato da elike iznosi oko 700 K, aluminijumske slitine oko 350 K, dok oovo i polimerni materijali puštu već na sobnoj temperaturi. U tom pogledu najpogodniji materijali su keramika i težko taljivi prelazni metali zbog visoke temperature talizta.

Plastično težje u kristalnim zrnima je zapravo gibanje dislokacija. Značajna je razlika u naprezanju potrebnom za potaknuti gibanja dislokacija kod kristala kod kojih su atomi povezani metalnom vezom (metali) i odgovarajućeg naprezanja kod kristala s kovalentnom ili ionskom vezom, slika 16.



Slika 16. Ovisnost granice razvlačenja R_e o omjeru temperature T/T_t

Zbog nedirektne veze među atomima dislokacije se kod FCC metala lako gibaju kod svih temperatura. Nasuprot tome kod kovalentno vezanih atoma (keramike) takav pomak dislokacija (plastično teženje materijala) moguće je tek pri temperaturama neznatno nižim od temperature taljenja T_t . Stoga će i u tom pogledu keramiki materijali biti u znatnoj prednosti u odnosu na metalne materijale, no kod keramike nastupa problem velike krhkosti na nižim temperaturama. Samo zbog toga se koriste još uvek najvize metali ali ne isti već legure.

Glede mikrostruktturnog stanja najbolju otpornost puzanju imati će oni materijali koji posjeduju najvize prepreka za ostvareno gibanje dislokacija u kristalnoj rezetci. To vrijedi u svim temperaturnom području, teoretski od 0 K do temperature talizma materijala no postoje neke specifičnosti budući da se pri visim temperaturama ubrzavaju toplinski aktivirani procesi:

- kretanje dislokacija je brzo i odvija se na drugi način nego što je to slučaj na nižim temperaturama;
- moguće je promjena mikrostrukture zbog difuzijskog premještanjia atoma i defekata.

Utjecaj pojedinih mehanizama o vrsnu a na povizenje granice razvla enja kod niskih i poviznih temperatura prikazan je u tablici 4.

Tablica 4. Djelovanje mehanizama o vrsnu a pri niskim i poviznim temperaturama

	ΔRe_1 Legiranje (stvaranje kristala mjezanaca) 0-dim. defekti	ΔRe_2 Hladno deformiranje 1-dim. defekti	ΔRe_3 Usitnjenje zrna 2-dim. defekti	ΔRe_4 Precipitacija 3-dim. defekti
Nisko temperaturno deformiranje	+	++	++	++
Visoko temperaturno deformiranje - puzanje	+	+ -	-	++

+Pove anje Re ;

++Jako pove anje Re ;

- Smanjenje Re

Podaci iz tablice 4 pokazuju da pri visokim temperaturama o vrz enje nastupa stvaranjem kristala mjezanaca (ΔRe_1) i precipitacijom (ΔRe_4). Hladno deformiranje moe pove ati, ali i smanjiti otpornost puzanju ako pri vizim temperaturama nastupi rekristalizacija. Smanjenjem kristalnog zrna smanjuje se i otpornost materijala prema pojavi puzanja.

Olakzana plasti na deformabilnost metala na poviznim temperaturama mogu a je zbog dva procesa:

1. Na poviznim temperaturama kretanje dislokacija je puno br0e, a i sam na in njihovog gibanja je druga iji u odnosu na gibanje pri ni0im temperaturama. Kod niskih temperatura je mogu e kretanje bridnih dislokacija samo u njihovim kliznim ravninama ("konzervativno" kretanje) dok kod visokih temperatura moe nastupiti "penjanje" bridnih dislokacija u smjeru okomitom na njihovu kliznu ravninu ("nekonzervativno" kretanje).

- Nadalje kod niskih temperatura uslijed deformacije i povećanja gustoće dislokacija materijala u vrze dok se kod visokih temperatura dislokacije "ljeve" oporavkom ili rekristalizacijom.

Svi su ti procesi ovisni o temperaturi i vremenu. Njihova je brzina uvjetovana brzinom stvaranja i kretanja vakancija u rezetci. Mjerilo za tu brzinu je energija aktivacije puzanja koja je upravno proporcionalna energiji aktivacije difuzije. To znači da će materijali s niskim koeficijentom difuzije imati bolju otpornost puzanju od onih kod kojih je taj koeficijent visok. Budući da je koeficijent difuzije kod $\gamma\text{-Fe}$ oko 100 puta manji nego kod $\alpha\text{-Fe}$, austenitne legure imaju bolju otpornost puzanju od feritnih legura! Drugi parametar koji utječe na brzinu puzanja je nametnuto naprezanje σ . Stoga se brzina puzanja računa prema slijedećem izrazu:

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = A \cdot \sigma^m \cdot e^{-\frac{Q_p}{kT}}, \text{ gdje je} \quad (40)$$

gdje je:

σ - naprezanje;

T - apsolutna temperatura;

A - konstanta

m - konstanta

Q_p - energija aktivacije puzanja, energija potrebna za skok atoma pri puzanju;


k - plinska konstanta.

Vrijednosti konstanti A i m ovisne su o naprezanju i vremenu ali također variraju i s promjenom mikrostrukture (rast zrna, rastestica, oporavak).

Puzanje nastupa u kristalima (transkristalno) te po granicama zrna (interkristalno).

6.1 Puzanje u kristalima

Na dijagramu na slici 17 prikazani su različiti mehanizmi puzanja na primjeru istog Oeljeza. Isti princip primjenjiv je i za ostale metale.



Slika 17. Mehanizmi puzanja u kristalima

Visokotemperaturno puzanje

Kod visokotemperaturnog puzanja plastično deformiranje ne uzrokuje ovoj enje materijala te se deformacija ovisna o vremenu pri konstantnoj gusto i dislokacija odvija uz konstantnu brzinu puzanja $d\varepsilon/dt$.

Niskotemperaturno puzanje

Deformacija materijala tijekom vremena se usporava zbog nastupajućeg ovojsnog materijala uzrokovanih povremenih gusto i dislokacija. Stoga je moguće da na kraju ova deformacija prestane odnosno da je brzina puzanja jednaka nuli.

Budući da je sa stanovitom primjene materijala najznačajnije visokotemperaturno puzanje osnovni je pokazatelj brzine puzanja gusto i dislokacija i brzina kretanja dislokacija:

$$\frac{d\varepsilon}{dt} = b \cdot \rho \cdot v, \quad (41)$$

gdje je:

- $d\varepsilon/dt$ - brzina puzanja;
- b - burgersov vektor, cm;
- ρ - gusto a dislokacija, cm^{-2} ;
- v - prosje na brzina kretanja (klizanja i penjanja) dislokacija, cm/s .

Ukoliko je gusto a dislokacija konstantna (visokotemperaturno puzanje) brzina puzanja ovisi o brzini kretanja dislokacija. Brzina v ovisi o nametnutom naprezanju σ i koeficijentu samodifuzije D_{vd} (difuzije vlastitih atoma), budu i da se dislokacije penu+ pomicanjem vakancija:

$$v \approx \frac{b^2}{k \cdot T} \cdot \sigma \cdot D_{vd} \quad [\text{m/s}], \quad (42)$$

gdje je:

- b - burgersov vektor, m;
- k - plinska konstanta, J/K ;
- T - apsolutna temperatura, K;
- σ - naprezanje, N/m^2 ;
- D_{vd} - koeficijent vlastite difuzije, m^2/s .


Dakle, osnovni je mehanizam za poveanje otpornosti puzanju smanjenje brzine kretanja dislokacija prisustvom zto veeg broja sitnih estica (precipitacijsko o vrz enje). Poolejno je da estice budu tvrde nekoherentne fino rasprzene (elici) ili koherentne velikog volumnog udjela sa visokom energijom stvaranja granica antifaza (super legure).

6.2 Puzanje po granicama zrna

Za razliku prema ponazanju materijala pri niskim temperaturama gdje granice zrna povoljno djeluju na mehaniku otpornost materijala budu i da predstavljaju


prepreku za gibanje dislokacija (o vrz nje $\Delta R\epsilon_3$), s gledizta otpornosti puzanju granice zrna djeluju nepovoljno.

Da bi se razumjela mehani ka svojstva granica zrna potrebno je spoznati njihovu atomsku strukturu tj. polo0aj atoma na granicama. Kod ravnih granica zrna atomi ova zrna u kontaktu periodi ki su smjezteni uzdu0 granica, slika 18.



Slika 18. Klizanje uzdu0 ravnih granica zrna


Na ravnim granicama zrna mogu e je konzervativno gibanje dislokacija odnosno klizanje jednog zrna prema drugom. No granice zrna vrlo su rijetko posve ravne ve su nepravilnog oblika (neravne, prisutne izbo ine) sastavljene od ravnih dijelova koji me usobno stoje pod nekim kutem, slika 19.



Slika 19. Klizanje uzdu0 neravnih granica zrna

Kod neravnih granica zrna situacija je druga ija. Dislokacija granice zrna b_1 može svladati (prije i) ~~zavoj~~ + ~~ugao~~ samo ako dijelom pređe u zrno, b^2 . Za to je potrebno odrediti smislo naprezanje. Ukoliko ono nije dovoljno deformacija ostaje elastična, i klizanje uzduž granica zrna prestaje.


Ukoliko su mogu i difuzijski procesi, kojima pogoduje visoka temperatura u procesu puzanja, dolazi do premjeztanja atoma iz područja tla nog u područje vlačnog naprezanja, slika 20.



Slika 20. Difuzijsko premjeztanje atoma uzduž neravnih granica zrna

Na taj način bridne dislokacije zaobilaze kutna mesta, klizanje (plastično deformiranje) po granici zrna se nastavlja. Kako je takva pojava klizanja po granicama zrna za puzanje nepovoljna materijali koji se primjenjuju na visim temperaturama moraju imati zato krupnije zrno sa zato manjim brojem i duljinom granica zrna.

Nadalje, segregacija atoma legirnih elemenata i disperzija estica uzduž granica zrna ograničiće kretanje dislokacija i smanji puzanje po granicama. Atomi legirnih elemenata sa slabom topivozom u kristalnoj rezetki precipitiraju na granicama zrna i time smanjuju klizanje. Dijagram na slici 21 pokazuje kako dodatak od samo 0,05% oeljeza aluminiju, gotovo potpuno onemogućava klizanje po granicama zrna.



Slika 21. Ovisnost klizanja o srednjem naprezanju za isti aluminij

(krivulja 1 - granica zrna bez estica) i aluminij legiran s 0,05% oljeza (krivulja 2 - granica zrna sa esticama)


Na osnovi provedenih razmatranja brzinu puzanja moguće je smanjiti na sledeće načine:

- Upotrebom materijala s kovalentnom vezom i visokom temperaturom talizta;
- Kristalnom strukturu materijala s malim koeficijentom samodifuzije (npr. γ -Fe umjesto α -Fe);
- Legiranjem materijala onim legirnim elementima koji atomi prvenstveno segregiraju na mjestima penjenja dislokacija;
- Upotrebom materijala s velikim zrnima ili ak monokristalnog materijala (mali broj i duljina granica zrna). Orientacija granica zrna u strukturi mora biti takva da su one podvrgнуте minimalnom srednjem naprezanju;

- Koritenjem materijala koji sadrže estice jednoliko rasporene u kristalima . estice koje se ne transformiraju i ne rastu na radnoj temperaturi;
- Koritenjem materijala s esticama precipitiranim po granicama zrna. Precipitacija estica po granicama zrna mora biti u istoj mjeri kao i u zrnima, ako ne i veća.

U tom smislu proizvedene su monokristalne turbineske lopatice od Ni-superlegure. Bitno je da orijentacija monokristala bude takva da je smjer kristalne rezetke najbolje otporan puzanju u smjeru najvećih vanjskih naprezanja. Na slici 22 prikazani su dijagrami puzanja za različite smjerove djelovanja konstantnog naprezanja za Ni-superleguru slijedećeg kemijskog sastava:

9%Cr, 10%Co, 2%Ti, 5%Al, 12,5%W, 0,05%Zr, 0,015%B, 0,15%C - ostalo Ni.



Slika 22. Dijagrami puzanja za različite smjerove djelovanja naprezanja na monokristalnu epruvetu od Ni-superlegure

Najbolju otpornost puzanju legura pokazuje u smjeru kristalnih ravnina {001}, a daleko najslabiju za smjer kristalnih ravnina {110}, pa se koritenjem takve anizotropije može znatno povisiti trajnost turbineskih lopatica.

Ispitivanje otpornosti puzanju uglavnom se provodi na jednakim epruvetama kao i kod stati kog vla nog pokusa, a naj ez e se koriste epruvete okruglog popre nog presjeka s navojnim glavama. Mogu a je tako er uporaba okruglih epruveta s prstenastim utorom (odnos unutarnjeg i vanjskog promjera od 0,6 do 0,8).


Ispitivanje se provodi direktnim optere ivanjem epruveta pri nekoj temperaturi i to ili s utezima ili sustavom poluga te registriranjem produljenja u zadanim vremenskim razmacima. Epruvete se tijekom ispitivanja nalaze u pe ima kojima se termostatom regulira temperatura ispitivanja. Ure aji za takvo dugotrajno optere ivanje epruveta konstantnim optere enjem nazivaju se puzalicama. Ispitivanje otpornosti puzanja su kratkotrajna ukoliko je vrijeme ispitivanja $t \leq 100$ h, a dugotrajna su ona ije je trajanje du0e od 100 h.

Mehani ka svojstva koja karakteriziraju otpornost materijala puzanju su :

Granica puzanja $R_{pe/t/g}$ predstavlja vla no naprezanje koje pri temperaturi ispitivanja ϑ nakon odre enog trajanja ispitivanja "t" ostavlja u epruveti trajnu deformaciju ε . Naj ez e je ona: 0,1; 0,2; 0,5 ili 1%. Primjerice $R_{p0,2/1000/500}$ predstavlja naprezanje koje je nakon 1000 h ispitivanja pri 500 °C trajno produljilo epruvetu za 0,2%.

Statička izdržljivost $R_{m/t/g}$ je ono vla no naprezanje koje pri temperaturi ϑ nakon zadanog trajanja ispitivanja "t" dovodi do loma epruvete. Npr. $R_{m/100000/475}$ je naprezanje koje dovodi do loma epruvete nakon 100000 h ispitivanja pri 475 °C. Analogno stati kom vla nom pokusu mehani ka svojstva koja karakteriziraju deformabilnost materijala pri puzanju su istezljivost $A_{t/g}$ odnosno kontrakcija $Z_{t/g}$. Navedena mehani ka svojstva odre uju se dugotrajnim ispitivanjima koja traju 10^4 ili 10^5 sati. 10^4 sati iznosi vize od jedne godine, a 10^5 sati vize od 11 godina.

Zbog dogotrajnosti primjenjuju se i kratkotrajna ispitivanja kojima je mogu e odrediti granicu puzanja $R_{dvm/g}$. Granica puzanja predstavlja ono konstantno naprezanje koje izme u 25. i 35. sata ispitivanja izaziva brzinu puzanja $\Delta\varepsilon/\Delta t=10^{-3}$ %/h, a dodatno nakon rastere enja trajnu deformaciju $\varepsilon_{pl}<0,2$ %, slika 23.



Slika 23. Kratkotrajno ispitivanje otpornosti puzanju

7. ZAOSTALA NAPREZANJA

Zaostala naprezanja su mikro i makro naprezanja prisutna u predmetu (izradku, strojnom dijelu) bez djelovanja vanjskih sila i momenata u tom trenutku, a nalaze se u mehani koj ravnote0i.

Spoznaja o veli ini zaostalih naprezanja prisutnih u materijalu va0na je budu i da se tokom izradbe, te osobito uporabe, superponiraju s naprezanjima koja su rezultat djelovanja vanjskih sila ili momenata. To ponekad dovodi do plasti ne deformacije strojnih dijelova ili ak do pojave loma.


Zaostala naprezanja kao pojava uo ena su joz davno kod prirodnih materijala (kamen, drvo), a tek kasnije kod metalnih materijala, budu i da se kod njih ve i dio zaostalih naprezanja moe odgraditi plasti nom deformacijom (izvitoperenjem) koja je esto nevidljiva golim okom.

7.1 Podjela zaostalih naprezanja

Nakon prvotne podjele zaostalih naprezanja na mikro i mako zaostala naprezanja ustalila se podjela na zaostala naprezanja prvog, drugog i trećeg reda (vrste).

Zaostala naprezanja prisutna u nekom predmetu rezultat su superponiranja zaostalih naprezanja prvog, drugog i trećeg reda (slika 24):

$$\sigma = \sigma^I + \sigma^{II} + \sigma^{III} \quad (43)$$



Slika 24. Shematski prikaz sumiranja zaostalih naprezanja

Zaostala naprezanja prvog reda σ^I prisutna su u većem području predmeta, odnosno proteču se preko većeg broja kristalnih zrna. Pripadaju one sile odnosno momenti nalaze se u ravnoteži u itavom predmetu. Diranjem ravnotežne sile ili momenata nastaju makroskopske promjene dimenzija (izvitoperenje). Zaostala naprezanja prvog reda nazivaju se i makro zaostalim naprezanjima.

σ^{II} - zaostala naprezanja drugog reda imaju konstantan iznos unutar jednog ili nekoliko kristalnih zrna (slika 24). U ravnoteži se nalaze sile odnosno momenti manjeg broja susjednih zrna. Poremeđajem ravnotežne sile ili momenata mogu se pojaviti


makroskopske promjene dimenzija. Zaostala naprezanja drugog reda pripadaju skupini mikro zaostalih naprezanja.

σ^{III} - zaostala naprezanja trećeg reda razlikuju se već na nekoliko atomskih razmaka u kristalnoj rezetki, a odgovarajuće sile odnosno momenti nalaze se u ravnoteži samo unutar djelova kristalnog zrna. Naruzavanjem ravnoteže sila i momenata u ovom slučaju ne mogu nastupiti makroskopske promjene dimenzija predmeta. Zaostala naprezanja trećeg reda nazivaju se i mikro zaostalim naprezanjima.

7.2 Uzroci nastanka zaostalih naprezanja

Zaostala naprezanja prisutna u strojnom dijelu ili dijelu konstrukcije unezena su samim materijalom, tokom izrade ili su nastala tokom uporabe (eksploatacije).


Zaostala naprezanja uvjetovana materijalom su mikro zaostala naprezanja (pretežno σ^{III}), dok su zaostala naprezanja nastala tokom izrade ili uporabe gotovo uvijek makro zaostala naprezanja σ' (eventualno σ''). Uzroci pojave zaostalih naprezanja prikazani su shematski na slici 25.



Slika 25. Shematski prikaz uzroka zaostalih naprezanja

Pored uzroka pojave zaostalih naprezanja navedeni su i primjeri za pojedine slučajeve.

Za primjer nastanka zaostalih naprezanja prvog reda (σ_1) najčešće se navode toplinska zaostala naprezanja (lijevanje, toplinska obrada). Razmotrit će se na primjeru hlačenja (gazenja) elastičnog valjka Ø100 mm. Ovaj valjak gasi se u vodi s temperature 850 °C (Rose-ov model). Na slici 26 u dijagramu temperatura - vrijeme prikazane su krivulje hlačenja ruba i jezgre elastičnog valjka.



Slika 26. Krivulje hlađenja i toplinska naprezanja
za elastični valjak hlađen u vodi s 850°C

Kao što dijagram pokazuje rub se ohlađuje znatno brže od jezgre, te je u toku A temperaturna razlika najveća i iznosi $\approx 600^{\circ}\text{C}$. Zbog temperaturnog polja (razlike temperature ruba i jezgre) u valjku nastupaju toplinska naprezanja :

$$\sigma = E \cdot \beta \cdot \Delta T , \quad (44)$$

gdje je:


E - modul elastičnosti;

β - koeficijent toplinske dilatacije;

ΔT - razlika u temperaturi.

Stezanje ruba (primjereno sni0enoj temperaturi), onemogu ava znatno toplija jezgra, zto dovodi do pojave vla nih naprezanja u rubnoj zoni i tla nih naprezanja u jezgri valjka budu i da oba naprezanja trebaju biti u ravnote0i (donji dijagram na slici 26). Nazna ena su samo uzdu0na (longitudinalna) naprezanja. Cirkularna naprezanja (tangencijalna, obodna) su istog reda veli ine dok su radijalna zanemarivo mala. U trenutku kada se temperatura jezgre i ruba izjedna e (sl. 26) toplinska naprezanja jednaka su nuli te nema nikakvih zaostalih naprezanja (krivulja *a* na slici 26). To vrijedi samo u slu aju kada toplinska naprezanja ne dosti0u vrijednost granice razvla enja (te enja) R_e . Stoga krivulja *a* vrijedi za neki materijal s relativno visokom granicom razvla enja. Budu i da se s povizenjem temperature granica razvla enja elika smanjuje (pri $600 \text{ } ^\circ\text{C}$ R_e iznosi pribli0no samo tre inu vrijednosti granice razvla enja na sobnoj temperaturi), toplinska naprezanja dosti0u vrijednost granice razvla enja i ne mogu biti ve a od njenog iznosa jer nastupa plasti na deformacija odnosno te enje materijala (zrafirano podru je izme u krivulja *a* i *b*). Krivulje *b* i *c* stoga vrijede za neki materijal s ni0om vrijednoz u granice razvla enja pa toplinska naprezanja lako dosti0u njen iznos. Nakon to ke A dolazi dolazi do stezanja jezgre (krivulja *c*) i smanjenja vla nih naprezanja u rubnoj zoni (krivulja *b*) pa su u to ki B toplinska naprezanja ruba i jezgre jednaka nuli, a uz daljnje odvo enje topline dolazi do pojave tla nih zaostalih naprezanja na rubu i vla nih zaostalih naprezanja u jezgri. Veli ina zaostalih naprezanja je to ve a zto je ve a temperaturna razlika u to ki A, zto zna i da se s pove anjem masivnosti komada odnosno intenziteta ohla ivanja mogu o ekivati ve a zaostala naprezanja. Nadalje materijal s vizom granicom razvla enja kod povzenih temperatura imati e manja zaostala toplinska naprezanja pri gazu.

Zaostala naprezanja drugog reda (σ'') nastaju primjerice kod vizefaznih materijala koji posjeduju strukturne faze s razliitim koeficijentima toplinske dilatacije. Slika 27 prikazuje shematski jedan dvofazni sustav gdje faza A ima ve i koeficijent toplinskog istezanja od faze B.



Slika 27. Pojava zaostalih naprezanja kao posljedica različitih koeficijenata toplinske dilatacije

Prepostavimo li da na nekoj temperaturi T_0 nisu prisutna nikakva naprezanja, hla enjem na temperaturu T_1 faza A ima veću tendenciju smanjenja volumena (skupljanja) od faze B. Budući da su obje faze vrsto spojene granicama faza u fazi A javljaju se (i eventualno zaostaju) vlačna naprezanja, a u fazi B tlačna naprezanja u istom iznosu.

Zaostala naprezanja trećeg reda (σ''') prisutna su u svakom realnom materijalu koji nema idealnu mikrostrukturu. Kod materijala s kristalnom strukturom (svi metalni materijali, neke keramike i polimeri) prisutne su kristalne nepravilnosti, tj. svi atomi nisu uredno smjezteni na svojim položajima u kristalnoj rezetki već su prisutne točkaste, linijske i površinske nepravilnosti, odnosno praznine, uključujući inski/zamjenbeni atomi, bridne i vijane dislokacije te malokutne i velikokutne granice zrna. Sve navedene nepravilnosti uzrokuju prisustvo zaostalih naprezanja trećeg reda.

7.3 Mjerenje zaostalih naprezanja

Usporedio sa spoznajom o zaostalim naprezanjima razvile su se i najrazličitije metode za njihovo mjerenje. Metode za mjerenje zaostalih naprezanja uglavnom se dijele na razorne, polurazorne i nerazorne metode.

Grupu razornih i polurazornih metoda ima različiti isto mehanički ili mehaničko-električni postupci. Ovim metodama moguće je samo mjerenje zaostalih naprezanja 1. reda, a nedostatak je takođe da se elementi konstrukcije ili strojeva ispitani ovim metodama ne mogu dalje koristiti.

Postupci mjerenja zaostalih naprezanja uključuju difrakcijom, ultrazvukom i magnetskim metodama spadaju u skupinu nerazornih metoda. Osim što nimalo ne označuju ispitane dijelove s nekim od ovih postupaka moguće je izmjeriti i mikrozaostala naprezanja (σ'' i σ''').

U tablici 5 navedeni su različiti postupci za mjerenje zaostalih naprezanja. Za svaki postupak naveden je stupanj razvijenosti, stupanj ulaganja u istraživanje i razvoj te u estalost primjene pojedine metode (stanje u bivzorij Zapadnoj Njemačkoj 80-tih godina).


Tablica 5. U estalost primjene i stupanj razvijenosti pojedinih metoda za mjerenje zaostalih naprezanja

		Stupanj razvijenosti postupka	Istraživanje i razvoj	Kontrola kvalitete u proizvodnji
Mehaničko-električni razorni postupci	Razdvajanje, Izbušivanje, Tokarenje	90	5	10
	Greben, Kružni Olijeb (mehanički)	90	5	5
	Kružni Olijeb (DMS)	80	10	20
	Buzenje prvrta	70	10	20
	Ostali postupci	50		5
Nerazorni postupci	Rengen	70	35	30
	Ultrazvuk	30	20	5
	Magnetski	30	15	5
		100		100

8. UMOR MATERIJALA

estost dijelovi strojeva i konstrukcija nisu napregnuti stati kim naprezanjem ve promjenjivim (dinami kim) naprezanjem. Unato tome zto je iznos takvog dinami kog naprezanja ni0i od granice razvla enja, nakon nekog vremena mo0e do i do pojave loma ukoliko je takvo naprezanje promjenjivog inteziteta i dugotrajno. Zato je dimenzioniranje dinami ki optere enih dijelova strojeva i konstrukcija koriztenjem podataka o mehani kim svojstvima utvr enim stati kim ispitivanjem nedovoljno to no ili sasvim neto no. Posljedica toga je pojava *umora materijala* odnosno postupnog razaranja materijala zbog dugotrajnog djelovanja promjenjivog (dinami kog) naprezanja kojeg je rezultat prijelom strojnog dijela. Pojava umora materijala poznata je ve od sredine 19. stolje a, a opisao ju je Wöhler.

Karakteristi na prijelomna povrzina od umora shematski je predo ena na slici 28.




Slika 28: Shematski prikaz prijelomne povrzine kao posljedice umora materijala

Karakteristika loma od umora materijala je da nema pojave vidljive plasti ne deformacije ak i ako se radi o olijavom materijalu. Prijelomna povrzina sastoji se od zagla enog svjetlog dijela s brazdama napredovanja pukotine. Brazde podsje aju na godove drveta. Taj dio prijelomne povrzine nastajao je dulje vremena pa se i naziva podru jem *trajnog loma*. Drugi dio prijelomne povrzine - podru je *trenutnog loma* - je hrapav, zagasit i zrnat, a nastao je u trenutku kada je nametnuto naprezanje zbog smanjenja nosive plohe narasio na iznos jednak vla noj vrsto i materijala. Odnos

povrzina trajnog i trenutnog loma te njihov razmjeztaj na prijelomnoj povrzini ovisi o vrsti i intenzitetu dinami kog naprezanja te intenzitetu koncentracije naprezanja.

Za izradak ili epruvetu idealno glatke povrzine, bez koncentratora naprezanja o kojima je biti govora kasnije, klica loma je posljedica lokalne nehomogene deformacije uslijed koje dolazi do formiranja plo astih tvorevina koje proklizavanjem tvore izbo ine (ekstruzije) i udubine (intruzije) na povrzini (slika 29). Takve neravnine na povrzini, a osobito udubine predstavljaju koncentratore naprezanja odnosno potencijalna mjesta stvaranja inicijalne pukotine. Inicijalna pukotina nastala na povrzini ziri se kod materijala s kristalnom struktrom pod kutem od $\approx 45^\circ$ u odnosu na normalno naprezanje tj. u smjeru maksimalnog smi nog naprezanja (stadij I, slika 29.) Takav na in zirenja pukotine prisutan je samo kroz nekoliko kristalnih zrna. Brzina zirenja pukotine u ovom stadiju ovisi o okolnom mediju. Pri ispitivanju na zraku brzina iznosi $\approx 10^{-7}$ mm po ciklusu naprezanja. Pri promjenjivom naprezanju velike amplitude ili u prisutnosti koncentratora naprezanja konstrukcijskog ili tehnolozkog porijekla stadij I se uop e ne pojavljuje.



Slika 29. Shematski prikaz nastanka loma od umora materijala


U stadiju II pukotina se ziri transkristalno, naj ez e okomito na smjer djelovanja normalnog naprezanja. U tom stadiju zirenja pukotine nastaju karakteristi ne brazde kao posljedica stalnog izmjenjivanja "zatupljenja" i "oztrenja" vrha pukotine. Razmak

izme u brazdi je pokazatelj brzine zirenja pukotine. Smanjenjem nosivog presjeka naprezanje stalno raste, brzina zirenja pukotine se poveava pa razmak izme u brazdi postaje sve veći. Kada se ploština presjeka smanji toliko da naprezanje u nosivom dijelu presjeka dostigne veliku vrsto e materijala nastupa trenutni lom. Površina trenutnog loma je puno hraptavija od površine trajnog loma.

Ovo je bilo objaznjenje nastanka loma od umora za izradak idealne strukture bez prisutnosti različitih koncentratora naprezanja. Koncentratori naprezanja mogu biti:

1. konstrukcijskog;
2. tehnološkog i
3. eksploatacijskog porijekla.


Konstrukcijske koncentratore naprezanja predstavljaju mesta s nedovoljno velikim radijusom zaobljenosti što se esto susreće na osovinama i vratilima promjenjivog presjeka, slika 30.



Slika 30. Konstrukcijski koncentrator naprezanja uslijed neodgovarajućeg prelaznog radijusa

Konstrukcijski koncentratori naprezanja su također i utori za klin na vratilu, navoje na vijcima itd.

Tehnološki koncentratori naprezanja mogu nastati već u postupku lijevanja (pore, lunkeri, uključi i sl.), toplog oblikovanja (pukotine nastale kao posljedica izlučevina), u postupku toplinske obrade (pukotine kao posljedica provedene toplinske obrade) ili se može raditi o različitim utorima nastalim tijekom obrade odvajanjem destica (tokarenje, glodanje), slika 31.





Slika 31. Tehnološki koncentrator naprezanja kao posljedica neravne povrzine nakon tokarenja

Eksploracijski koncentratori naprezanja nastaju tijekom uporabe kao posljedica udarca pri montaži/demontaži te uslijed pojave napetosne korozije, vodikove bolesti i sl.

Mehaničko svojstvo koje karakterizira otpornost materijala prema pojavi umora materijala naziva se *dinamička izdržljivost*. Svrha ispitivanja dinamičke izdržljivosti je utvrđivanje ponazanja materijala ili dijelova strojeva odnosno konstrukcija u uvjetima dugotrajnog djelovanja promjenjivog (dinamičkog) naprezanja. Analogno statičkom naprezanju i dinamiku naprezanje može biti vlastivo - tlačno, savojno, uvojno (torzijsko).

Ispituje se uređaj koji omogućuje promjenljivo ("titrajno") opterećivanje epruveta ili strojnih dijelova a nazivaju se pulzatori ili umaralice. Umaralice rade hidraulički, servohidraulički ili na principu elektromagnetske rezonancije. Moderne umaralice omogućuju različite načine promjenjivog naprezanja, slika 32:






Slika 32. Različiti oblici promjenjivog naprezanja

Pri ispitivanju dinamičke izdržljivosti nastoje se simulirati takvi uvjeti dinamičkih (promjenjivog) naprezanja kakvi vladaju u eksploataciji. To se osobito odnosi na ispitivanje dinamičke izdržljivosti strojnih elemenata ili itavih sklopova pa i konstrukcija. U tom slučaju dobiva se podatak o dinamičkoj izdržljivosti strojnog dijela, gdje su za razliku od ispitnog uzorka prisutni i mogući koncentratori naprezanja. Tako da je ispitivanje mora provoditi u okoliznjim uvjetima što slijedim onima u eksploataciji (visoka odnosno niska temperatura, vlažni zrak, korozioni medij i sl.)

Ukoliko je frekvencija promjene dinamičkih opterećenja "f" manja od 5 Hz radi se o niskofrekventnom ispitivanju. Ispitivanje s frekvencijom $5 \text{ Hz} < f < 30 \text{ Hz}$ je srednjefrekventno, a ukoliko je frekvencija "f" veća od 30 Hz govori se o visokofrekventnom ispitivanju.

Kod ispitivanja dinamičke izdržljivosti (pogotovo na ispitnim uzorcima) najčešće se primjenjuje promjenjivo naprezanje sinusoidnog karaktera, slika 33.



Slika 33 : Parametri sinusoidnog promjenjivog naprezanja


Srednje naprezanje predstavlja aritmetičku sredinu gornjeg i donjeg naprezanja:

$$\sigma_{sr} = \frac{\sigma_g + \sigma_d}{2}. \quad (45)$$

Amplituda naprezanja je polovica razlike između gornjeg i donjeg naprezanja:

$$\sigma_a = \frac{\sigma_g - \sigma_d}{2}. \quad (46)$$

Ovisno o tome odvija li se promjenjivo naprezanje samo u području tlaka odnosno samo u području vlaka ili pak naizmjence zadire u oba područja govori se o istosmjernom odnosno izmjeni nom promjenljivom naprezanju, slika 34.



Slika 34 : Različiti tipovi sinusoidnog promjenjivog naprezanja


1. Obično vlastivo istosmjerno promjenljivo naprezanje $\sigma_{sr} > \sigma_a$;
2. Početno vlastivo istosmjerno promjenljivo naprezanje $\sigma_{sr} = \sigma_a$;
3. Nesimetrično izmjenično promjenljivo naprezanje $\sigma_{sr} > 0, \sigma_{sr} < \sigma_a$;
4. Simetrično izmjenično promjenljivo naprezanje $\sigma_{sr} = 0, \sigma_a = \sigma_g$;
5. Nesimetrično izmjenično promjenljivo naprezanje $\sigma_{sr} < 0, \sigma_{sr} < \sigma_a$;
6. Početno tlačno istosmjerno promjenljivo naprezanje $\sigma_{sr} = \sigma_a$;
7. Obično tlačno istosmjerno promjenljivo naprezanje $|\sigma_{sr}| > \sigma_a$.

Za utvrđivanje dinamičke izdržljivosti izabire se jedan od tipova promjenjivog naprezanja, te se provodi tzv. Wöhlerov pokus. Naježe se dinamička izdržljivost određuje za tipove promjenjivog naprezanja 2, 4 ili 6. Za svaki nivo promjenjivog naprezanja, iskazan amplitudom naprezanja σ_a (tip 4), gornjim naprezanjem σ_g (tip 2) ili donjim naprezanjem σ_d (tip 6) ispituje se 6 do 10 istovrsnih epruveta. Posebnu pažnju treba pokloniti izradi i zavrznoj obradi epruveta s obzirom da je jak utjecaj različitih koncentratora naprezanja na vrijednost dinamičke izdržljivosti.

Oblik i dimenzije epruveta ovise o načinu prihvata odnosno o načinu opterećivanja na pulzatorima. Za vlastivo-tlačna ispitivanja epruvete su, ovisno o obliku poluproizvoda, okruglog ili kvadratnog poprečnog presjeka. Za obično savijanje rabe se

epruvete etvrtastog popre nog presjeka, a za rotacijsko savijanje epruvete okruglog popre nog presjeka. Epruvete za ispitivanje uvijanjem su okruglog popre nog presjeka.

Rezultati Wöhlerova pokusa ucrtavaju se u Wöhlerov dijagram, u koji se za pojedine vrijednosti dinami kog naprezanja unose podaci o izdržanom broju ciklusa do loma epruvete, slika 35.



Slika 35 : Wöhlerov dijagram

Najveća dinami ko (promjenjivo) naprezanje (σ_a , σ_g ili σ_d) koje epruvete izdrže kroz praktički beskonačan broj ciklusa bez pojave loma ili makropukotina naziva se *dinamička izdržljivost - R_d* , N/mm^2 . Kako je beskonačan broj ciklusa idealan pojam tj. svako ispitivanje ima svoje ograničeno trajanje utvrđuje se granica broj ciklusa N_g . Kod metalnih materijala a posebno kod konstrukcijskih elika, Wöhlerova krivulja se asymptotski približava vrijednosti dinamičke izdržljivosti, dok se kod polimernih materijala Wöhlerova krivulja približava apscisi pa se ne može pouzdano utvrditi dinamičku izdržljivost.

Uobičajene vrijednosti graničnog broja ciklusa N_g za metalne materijale jesu sljedeće :


za elik : $N_g=10^7$ ciklusa;

za bakar i bakrene legure : $N_g=5 \cdot 10^7$ ciklusa;

za lake metale i njihove legure : $N_g=10^8$ ciklusa.

Grani ni broj ciklusa ne ovisi samo o vrsti materijala ve i o njegovoj namjeni. Rasipanja rezultata kod ispitivanja dinami ke izdr0ljivosti vrlo su velika. Mogu e je da se za jednaku razinu naprezanja brojevi ciklusa do loma epruvete odnose ak kao 1:10, pa se za pouzdano utvr ivanje dinami ke izdr0ljivosti za svaki nivoa naprezanja ispituje ve i broj epruveta (6 do 10) uz statisti ku obradu rezultata ispitivanja.

Nadalje radi eliminacije utjecaja tehnologih koncentratora naprezanja epruvete je nakon bruzenja potrebno i polirati. Tako er, zna ajan je utjecaj i korozije na vrijednost dinami ke izdr0ljivosti, slika 36.




Slika 36. Utjecaj korozije materijala na dinami ke izdr0ljivost

- A . polirana povrzina
- B . korodirana povrzina
- C . interkristalna korozija

Dijagram na slici 36 vrijedi za konstrukcijski elik. U slu aju prisustva interkristalne korozije epruvete pucaju i kod vrlo velikog broja ciklusa pri relativno maloj amplitudi naprezanja pa ne postoji izra0ena dinami ka izdr0ljivost (krivulja C asimptotski se pribli0ava nuli).


Wöhlerov dijagram daje podatak o iznosu dinami ke izdr0ljivosti nekog materijala samo za jedan tip promjenjivog naprezanja. Za konstruktore je esto potreban podatak o iznosu dinami ke izdr0ljivosti nekog materijala za razli ite tipove promjenjivog naprezanja. Takve podatke daje *Smithov dijagram*, slika 37.



Slika 37. Smithov dijagram


U Smithovom dijagramu je prikazana ovisnost dinami ke izdr0ljivosti R_d o srednjem naprezanju σ_{sr} . S gornje strane dijagrama podru je dinami ke izdr0ljivosti ograni eno je linijom gornjih naprezanja σ_g te s granicom razvla enja R_e , a s donje strane s linijom donjih naprezanja σ_d . Tako se iz Smithovog dijagraha dobiva podatak o veli ini dozvoljene amplitude naprezanja za odre ene vrijednosti σ_{sr} . S pove anjem srednjeg naprezanja σ_{sr} dozvoljena amplituda naprezanja σ_a se smanjuje. Za grani ni slu aj $\sigma_{sr} = R_e$ dozvoljena amplituda je jednaka niztici $\sigma_a = 0$! Smithov dijagram na slici 37 daje podatke o dinami koj izdr0ljivosti nekog materijala za vla no-tla no promjenjivo

naprezanje. Dinamička izdržljivost nekog materijala može se naravno ispitivati i u uvjetima ostalih načina opterećivanja kao što su na primjer savojno ili uvojno promjenjivo opterećenje. Smithov dijagram na slici 38 daje podatke o dinamičkoj izdržljivosti općeg konstrukcijskog elika 0361 za različite načine opterećivanja.



Slika 38. Smithov dijagram za vlastito opterećivanje elika 0361

Za kružne materijale (sivi lijev) Smithov dijagram izgleda drugačije, slika 39.



Slika 39. Smithov dijagram za sivi lijev

Povizenje dinamičke izdržljivosti moguće je ostvariti svim mehanizmima ovrzavanja: $\Delta Re_1, \Delta Re_2, \Delta Re_3, \Delta Re_4$.

Dodatno treba voditi računa o isto i materijala (elika) budući da različiti uključici, izljevne i sl. predstavljaju potencijalne koncentratore naprezanja.

9. MEHANIKA LOMA

Mehanika loma bavi se proučavanjem nastanka i napredovanja pukotine u krutim tijelima.

Termin *mehanika loma* ima dvostruki smisao. U uobičajenom smislu ona se odnosi na istraživanje uvjeta razvoja pukotine. U zirem smislu mehanika loma obuhvaća i dio mehaničke otpornosti materijala koja se odnosi na završnu fazu procesa deformiranja materijala pod djelovanjem opterećenja. Zbog toga se u mehanici loma proučavaju razni problemi mehaničke otpornosti i loma konstrukcija. Ovako postavljena mehanika loma povezuje teoretska razmatranja s rezultatima eksperimentata, te analizira pojavu lomova i havarija konstrukcija u eksploataciji.

9.1 Uzroci i kriteriji nastanka loma

Lom se može definirati kao makroskopsko razdvajanje materijala koje dovodi do gubitka nosivosti krutog tijela. Fizikalni uzrok loma je djelovanje naprezanja koje zajedno s utjecajem okolnog medija razara atomsku i/ili molekularnu vezu, te se na taj način formira nova slobodna površina. Teoretsko naprezanje potrebno za razdvajanje idealnog kristala tj. za stvaranje nove slobodne površine u kristalnoj strukturi (teoretska vrsta) utvrđuje se sljedećim izrazom:

$$\sigma_{teo} = 2 \cdot \left(E \cdot \frac{\gamma}{d} \right)^{\frac{1}{2}}, \quad (47)$$

pri čemu su:

E , modul elastičnosti, N/mm²;

γ , površinska energija (energija potrebna za stvaranje nove površine) J/mm², te

d , razmak kristalnih ravnina, nm.

Za kubni kristalni sustav udaljenost između kristalnih ravnina računa se prema izrazu:


$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{(h^2 + k^2 + l^2)^{\frac{1}{2}}}}, \quad (48)$$

gdje je:

a parametar rezetke, a
 h, k, l Millerovi indeksi.

Teoretska **%azdvojna%** vrsto e vrijedi samo za idealnu kristalnu strukturu i mnogostruko je ve a od stvarnog naprezanja za realnu kristalnu strukturu. Razlog tomu je prisutnost kristalnih nesavrzenosti u realnim kristalima koje bitno smanjuju otpornost tehni kih materijala u odnosu na idealne.

U samom materijalu realne kristalne strukture dolazi do koncentracije naprezanja uslijed gomilanja dislokacija pri naila0enju na prepreku kao zto je granica zrna, granica faza ili uklju ak, slika 40.



Slika 40. Nakupljanje dislokacija u kristalnoj strukturi realnih materijala

Stoga je lokalno naprezanje na granicama zrna vizestruko ve e od nametnutog naprazanja:

$$\sigma_{lokalno} = n \cdot \sigma, \quad (49)$$

gdje je:


$\sigma_{lokalno}$ - lokalno naprezanje na granicama zrna;
 n - broj dislokacija;
 σ - nametnuto naprezanje.

Posljedica takve koncentracije naprezanja je transkristalno rascjepno zirenje pukotine. U slu aju male vrsto e granica zrna ili kada se zbog povizene temperature (puzanje) javlja **%e enje%** po granicama dolazi do pojave interkristalnog loma. Kod vizefaznih

materijala prije nastanka pukotine dolazi do plastične deformacije mekanije faze. Na taj način gomilaju se dislokacije na granici faza i stvaraju pukotine u krhkoj fazi. Pri djelovanju promjenjivog dinamičkog naprezanja inicijalna pukotina nastaje na površini uslijed formiranja intruzija i ekstruzija (umor materijala).

9.2 Modeli pukotina

Za ocjenu stabilnosti krutog tijela koje sadrži pukotinu potrebno je definirati kontinuirano-mehanički model pukotine. Najpoznatiji model pukotine koji se temelji na energetskoj hipotezi loma je *Griffithov* model. Griffithov model prepostavlja usku i dugu ku pukotinu duljine $2a$ koja se nalazi u vlastitoj napregnutoj plohi i neograničeno istezljivosti, slika 41.



Slika 41. Griffithov model pukotine

Kriterij stabilnosti prema Griffithu je odnos oslobodene elastične distorsionske energije pri povraćanju pukotine te energije potrebne za stvaranje nove površine. Prema Griffithu, elastična distorsionska energija W_e oslobodena pri povraćanju pukotine mora biti jednaka ili veća od energije potrebne za stvaranje nove površine loma W_p da bi pukotina bila stabilna.

Elastična distorsionska energija jednaka je:

$$W_e = \pi \cdot \sigma^2 \cdot \frac{a^2}{E}, \quad (50)$$

gdje je:

σ - vlastito naprezanje;

a . duljina pukotine;

E . Youngov modul

a energija potrebna za stvaranje obje nove povrzine loma:

$$W_p = 4 \cdot a \cdot \gamma_o, \quad (51)$$

gdje je γ_o . povrzinska energija.

Kriterij za prozirenje pukotine je:

$$\frac{dW_e}{da} = \frac{dW_p}{da} \text{ ili} \quad (52)$$

$$2 \cdot \pi \cdot \sigma^2 \cdot \frac{a^2}{E} = 4 \cdot a \cdot \gamma_o \quad (53)$$

pa proizlazi da je kritično naprezanje jednako:


$$\sigma_c = \left[\frac{2 \cdot E \cdot \gamma_o}{\pi \cdot a} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (54)$$

odnosno kritična duljina pukotine:

$$a_c = \frac{2 \cdot E \cdot \gamma_o}{\pi \cdot \sigma^2} \quad (55)$$

Eksperimentalna istraživanja su potvrdila mogućnost korištenja izraza (54) i (55) samo za iznimno krhke materijale (staklo, keramika), dok je za otilavije materijale zbog složenog utvrđivanja iznosa vrijednosti efektivne povrzinske energije γ_{ef} primjena ovih izraza ograničena.

Daljnje poboljšanje Griffithova modela nacinio je Irwin s pretpostavkom postojanja plastične zone na vrhu pukotine, odnosno fiktivnog produljenja pukotine za polumjer plastične zone, slika 42.



Slika 42. Irwinov model pukotine

Prema ovom modelu, u korijenu pukotine (plasti na zona) naprezanje je jednako granici razvlacenja R_e i ne može biti veće od toga. Na taj način naprezanje u korijenu pukotine nije vize neizmjerno veliko što je bio osnovni nedostatak Griffithova modela. Na osnovi ovakvog Griffith-Irwinova modela temelji se *koncept linearno-elasticne mehanike loma*.

Na osnovu navedenih razmatranja proizlaze sljedeće definicije koje opisuju pojedine stadije loma:

Nastanak pukotine. pojava pukotine u dijelu materijala koji je do tog trenutka bio bez pukotine.

Duljina pukotine - može biti reda veličine nekoliko atomskih razmaka, mikroskopska i makroskopska.

Pokretanje pukotine. prijelaz iz stanja mirovanja u stanje kretanja što može biti izazvano statičkim ili dinamičkim opterećenjem.

Proširenje pukotine. povećanje pukotine s konnim ishodom loma materijala.

Prozirenje pukotine karakterizirano je vrstom, mehanizmom i uzrokom procesa povećanja pukotine. Stoga se razlikuje stabilno, nestabilno odnosno subkritično zirenje pukotine.

Stabilno proširenje pukotine. popravno je stalnim utrožkom energije tijekom zirenja pukotine i u većini slučajeva dovodi do pojave makroskopskog odljavog loma.

Nestabilno proširenje pukotine. tijekom propagiranja pukotine dolazi do stalnog oslobođanja energije. Pukotina napreduje velikom brzinom i dovodi do krhkog loma. Nestabilno zirenje pukotine može nastupiti sa ili bez prethodnog stabilnog zirenja.

pukotine.

Subkritično proširenje pukotine . proces dugotrajnog stabilnog zirenja pukotine karakterističan za umor materijala, puzanje ili napetosnu koroziju koji zavrjava ubrzanim stabilnim ili nestabilnim zirenjem pukotine.

Kočenje pukotine - prijelaz pukotine iz procesa brzog zirenja u stanje mirovanja.

9.3 Fraktografija

Fraktografija je znanstvena disciplina koja se bavi ispitivanjem prijelomne povržine da bi se analizirao uzrok loma, a time objasnio i eventualni uzrok havarije. Fraktografija u užem smislu prepostavlja promatranje oblika, položaja i hraptavosti lomne povržine bilo golim okom ili povećalom.


Mikrofraktografija podrazumijeva sve isto ali uz uporabu transmisijskog ili skening elektronskog mikroskopa. Skening elektronski mikroskopi odlikuju se velikom dubinskom oztrinom pogodnom za promatranje topografije prijelomne povržine. Osim toga mogu biti opremljeni i mikroanalizatorom koji omogućuje kvantitativnu kemijsku analizu prijelomne povržine.

9.4 Vrste lomova

Relativno jednostavno je utvrditi da li se radi o trenutnom (nasilnom) lomu ili lomu od umora materijala kada je lomna povržina karakterističnog izgleda. Makroskopski i mikroskopski lom može biti šilav ili krhak. Kod makroskopskih šilavog loma u blizini mjesta prijeloma prisutna je plastična deformacija, dok kod krhkog prijeloma ona izostaje.


Nadalje, prema obliku loma može biti sminski, razdvojni (ravninski) ili mjezoviti (sminski no-razdvojni).

Smični lom . lomna povržina smjeztena je pod 45° prema stjenki, a posljedica je ravninsko stanje naprezanja i troosno stanje deformacije, slika 43.




Slika 43. Položaj prijelomne površine smišljenog loma

Mješoviti (smično-razdvojni) lom. Na rubu lomne površine prisutno je ravninsko stanje naprezanja, a u srednjem dijelu troosno stanje naprezanja, slika 44.



Slika 44. Položaj prijelomne površine mjezovitog loma

Razdvojni (ravninski) lom. Na lomnoj površini vlada troosno stanje naprezanja i ravninsko stanje deformacije. S povećanjem debljine strojnog dijela povećava se sklonost prema ravninskom (razdvojnom) lomu, slika 45.




Slika 45. Polo0aj prijelomne povrzine razdvojnog (ravninskog) loma

Mikroskopska obilje0ja loma posljedica su razli itih mogu nosti zirenja pukotine. Kod materijala s kristalnom strukturuom (svi metali, njihove legure, keramike, neki polimeri) lom mo0e biti *transkristalni* ili *interkristalni*. Transkristalni lom nastupa kroz kristalno zrno, a interkristalni lom napreduje uzdu0 granica zrna.


9.4.1 Žilavi lom

žilavi lom popra en je makroskopski vidljivom plasti nom deformacijom u neposrednoj blizini loma. Lomna povrzina metalnih materijala karakteristi nog je izgleda, zagasita i hrappa. Kod plosnatih dijelova smjeztena je pod kutem od 45° prema stjenki (smi ni lom), a kod okruglih dijelova prijelomna povrzina je ljevkastog oblika, slika 46.



Slika 46. žilavi lom okruglih dijelova

Kod Orlavog loma tehni kih materijala prisutne su na prijelomnoj povrzini udubine (jamice) nastale plasti nom deformacijom metalne matrice oko estica (uklju ci, izlu evine) koje u pravilu imaju ve u tvrdo u (vrsto u) od same matrice. Pri promatranju prijelomne povrzine na skening elektronskom mikroskopu esto se mogu zamjetiti estice prisutne u dnu jamica. Stoga se takav lom naziva *jamičasti* lom, slika 47.




Slika 47. Jamičasti lom

Broj i dubina jamica ovise o broju estica i duktilnosti matrice. \pm to je materijal duktilniji dubina jamica je ve a. Jamice se mogu javiti i u slu aju kada u makro-razmjerima nije prisutna plasti na deformacija (visoko vrsti elici). Žilavi lom je uvijek transkristalan, dakle napreduje kroz kristale.

9.4.2 Krhki lom

Suprotno Orlavom lomu kod krhkog loma nema prisutne plasti ne deformacije u makro-razmjerima. Prijelomna povrzina je svjetla jer se sastoji od mikro+glatkih ploha koje dobro reflektiraju svjetlo. U mikro-razmjerima krhki lom može biti transkristalan ili interkristalan, slika 48.




Slika 48. Interkristalni krhki lom

Transkristalni krhki lom slijedi odreene kristalne ravnine u pojedinim kristalnim zrnima. Kod materijala s BCC rezetkom to su najčešće ravnine {100}, a kod HCP rezetke ravnine {0001}. Naime, ovaj lom se javlja kada naprezanje na granicama zrna prije ekratitnu vrijednost (koncentratori naprezanja) te lom napreduje razaraju i vezu između atoma u određenim ravninama kristalne rezetke. Takav lom nosi naziv *rascjepni* lom.

Makro i mikro izgled loma pri cikli kom promjenjivom naprezanju ("lom od umora materijala") opisan je u poglavljiju 8. U makro-razmjerima lom od umora materijala uvijek je pretežno krhak, tj. bez plastične deformacije strojnog dijela u okolini prijelomne površine.

9.5 Koncepti mehanike loma

Na temelju različitog ponazanja materijala tijekom djelovanja sile/naprezanja proizlaze definicije kriterija loma strojnih dijelova odnosno epruveta koji sadrže pukotine, slika 49.



Slika 49. Stadiji deformacije krutog tijela s pukotinom

- 1 - linearno-elasti na deformacija
- 2 - stvaranje ograni ene plasti ne zone (ograni eno te enje)
- 3 - elasti no-plasti na deformacija
- 4 - svekoliko te enje

U mehanici loma svekoliko te enje materijala ima smisla samo ako je lom posljedica prozirenja pukotine u tijelu, a ne posljedica plasti ne deformacije koja uslijed o vrz enja materijala uzrokuje lom.

Na temelju shematski prikazanih dijagrama sila . produljenje na slici 49 utvr uju se pojedini koncepti mehanike loma:

- *linearno-elastična mehanika loma (LEML),*
- *linearno-elastična mehanika loma s ograničenim tečenjem (prisutnost plastične zone),*
- *elastično-plastična mehanika loma (EPML).*

9.5.1 Linearno-elastična mehanika loma (LEML)

Ovaj koncept mehanike loma omogu uje kvantitativno razmatranje procesa loma u uvjetima linearno-elasti ne deformacije sve do loma. Takvo razmatranje mogu e je

provesti analizom raspodjele naprezanja pri vrhu pukotine pomo u teorije elasti nosti kao i sagledavanjem energetske bilance kod zirenja pukotine.


Pukotina se može smatrati grani nim slu ajem **zareza s polumjerom zakrivljenosti** $\rho \approx 0$, te se na taj na in može analiza raspodjele naprezanja pri vrhu pukotine nastaviti na ve spominjani utjecaj zareza na raspodjelu naprezanja (vidi poglavlje 3). Prema slici 50a) dolazi u korijenu zareza do koncentracije naprezanja:

$$\sigma_{max} = \alpha_k \cdot \sigma_n , \quad (56)$$

gdje je:

α_k - faktor oblika;..

σ_n . nazivno naprezanje.



Slika 50. Usporedba raspodjele naprezanja pri vrhu zareza (a) i pukotine (b) pri jednoosnom vlastnom naprezanju

Za zarez elipti nog oblika vrijedi:

$$\sigma_{max} = \sigma_n \cdot \left[1 + 2 \cdot \left(\frac{a}{\rho} \right)^{\frac{1}{2}} \right] , \quad (57)$$

gdje je:

- σ_n . nazivno naprezanje;
- a - velika poluos elipse;
- ρ - polumjer zakrivljenosti zareza.

Za $a \gg \rho$ proizlazi:

$$\sigma_{max} \approx 2 \cdot \sigma_n \cdot \left(\frac{a}{\rho} \right)^{\frac{1}{2}} \quad (58)$$

Prijelazom zareza u idealno oztru pukotinu ($\rho \rightarrow 0$) dolazi do matemati kog singulariteta pri vrzku pukotine, odnosno vrijednost σ_{max} poprima beskona no veliku vrijednost. Time se odnosi koji vrijede za opis stanja naprezanja pri vrhu zareza ne mogu primijeniti za pukotine, već je potrebno uvesti pojam *faktor intenziteta naprezanja* kao granične vrijednosti elastičnog djelovanja zareza. S pomoću faktora intenziteta naprezanja, K , kvantitativno se opisuje polje naprezanja i deformacije pri vrzku pukotine:

$$\sigma_{ij} = K \cdot (2 \cdot r \cdot \pi)^{-\frac{1}{2}} \cdot f_{ij}(\theta), \quad (59)$$


gdje je:

- σ_{ij} . normalna odnosno smjerna naprezanja na mjestu u blizini vrzka pukotine i,j je položaj defniran polarnim koordinatama r i θ (slika 50b);
- f_{ij} - bezdimenzionalna funkcija ovisna samo o θ .

Faktor intenziteta naprezanja fizikalno predstavlja mjerilo intenziteta porasta naprezanja u tom području. Dimenzije faktora intenziteta naprezanja jesu $Nmm^{-3/2}$ ili $MNm^{-3/2}$ te vrijedi:

$$1 Nmm^{-3/2} = 0,03162 MNm^{-3/2} \quad (60)$$

Prema mogućem načinu otvaranja pukotina (slika 51) razlikuju se i intenziteti naprezanja K_I , K_{II} i K_{III} .



Slika 51. Načini otvaranja pukotine

Modus I - jednostavno otvaranje

pukotine

Modus II - uzdužno smicanje

Modus III - poprečno smicanje

U praksi način otvaranja pukotine I ima najveće značenje. Koristi se kod strojnih dijelova s vanjskim i unutarnjim pukotinama, opterećenih vlastitim ili savojnim opterećenjem, te kod konstrukcija podvrgnutih unutarnjem pritisku. Za način otvaranja pukotine I dobiva se eksplikite rješenje jednadžbe (59) putem tzv. *Williams-Irwinove* jednadžbe:

$$\begin{bmatrix} \sigma_x \\ \sigma_y \\ \sigma_z \end{bmatrix} = \frac{K_I}{(2 \cdot r \cdot \pi)^{\frac{1}{2}}} \cdot \cos \frac{\theta}{2} \cdot \begin{bmatrix} 1 - \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{3}{2} \theta \\ 1 + \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{3}{2} \theta \\ \sin \frac{\theta}{2} \cdot \sin \frac{3}{2} \theta \end{bmatrix}$$

Za ravničko stanje deformacije zbog nemogućnosti deformacije u smjeru osi z javlja se još jedna komponenta naprezanja:

$$\sigma_z = \nu \cdot (\sigma_x + \sigma_y), \quad (61)$$

gdje je ν - Poissonov broj.

Za ravninu u kojoj se nalazi pukotina ($\theta=0$) vrijedi:

$$\sigma_y = K_I \cdot (2 \cdot r \cdot \pi)^{\frac{1}{2}} \quad (62)$$

Gornji izraz vrijedi za modus otvaranja pukotine I. Odgovarajući izrazi daju se napisati i za ostale načine otvaranja pukotine (II i III). Kao granični slučaj za unutarnju pukotinu nekog neograničenog istezljivog tijela za $a < W$ dobiva se:

$$K_I = \lim_{r \rightarrow 0} \sigma_y \cdot (2 \cdot r \cdot \pi)^{\frac{1}{2}} = \sigma_y \cdot (a \cdot \pi)^{\frac{1}{2}}, \quad (63)$$

gdje je a - polovina duljine pukotine.

Za opis konstrukcija dimenzija strojnog dijela i geometrije pukotine uvodi se korekturna funkcija pa općeniti izraz za faktor intenziteta naprezanja za način otvaranja pukotine I glasi:

$$K_I = \sigma_n \cdot (a \cdot \pi)^{\frac{1}{2}} \cdot f, \text{ gdje je} \quad (64)$$


K_I - faktor intenziteta naprezanja za modus otvaranja pukotine I;

σ_n - nazivno naprezanje;

a - polovina duljine pukotine;

f - korekturna funkcija.

Kriterij za lom kod LEML-a je po etak nestabilnog zirenja jedne do tog trenutka mirujuće pukotine dostizanjem kritične vrijednosti faktora intenziteta naprezanja u uvjetima ravninskog stanja deformacije. Takve kritične vrijednosti intenziteta naprezanja K_{Ic} , K_{IIc} i K_{IIIc} nazivaju se lomna ili pukotinska očuvnost te predstavljaju mehaničko svojstvo koje karakterizira očuvnost materijala. Budući da se ravninsko stanje deformacije može postići samo u debelostjenim strojnim dijelovima ili epruvetama, proizlazi ovisnost kritičnog faktora intenziteta naprezanja K_c o debljini stijenke (slika 52).



Slika 52. Ovisnost kritičnog faktora intenziteta naprezanja o debљini stijenke

- 1 - ravninsko stanje naprezanja (smi ni lom)
- 2 - mijezano stanje naprezanja (smi ni i ravninski lom)
- 3 - ravninsko stanje deformacije (ravninski lom)

U području 1 vrijedi ravninsko stanje naprezanja. Za neku debjinu B_0 kritični faktor intenziteta naprezanja K_c dostiže maksimum, a za sve manje debline stijenke uživo je smi ni lom. U području 2 s povremenjem debline stijenke povećava se udio ravninskog loma ali je uz rubove još značajan udjel smi nog loma. U tom području prisutno je mijezovito stanje naprezanja i deformacije. Pri deblini stijenke B_1 kritični faktor intenziteta naprezanja dostiže svoju minimalnu vrijednost K_{lc} te u području 3 nastupa gotovo isti ravninski lom kao posljedica ravninskog stanja deformacije. Izvjestan minimalni udio smi nog loma pojavljuje se uz rubove stijenke. Odnos debline stijenke i faktora intenziteta naprezanja pokazuje i izraz:

$$B = \frac{1}{\beta} \cdot \left(\frac{K_l}{R_e} \right)^2, \quad (65)$$

gdje je R_e - granica razvlačenja materijala.

Za $\beta < 1 \dots 1,3$ potpuno je onemogućeno istezanje te je prijelom ravan - nastupa razdvojni lom.

Za $\beta = 4 \dots 6$ slijedi prijelaz u mjezovito stanje naprezanja ili deformacije te raste udio smi nog loma.

Za $\beta > 10$ lom je potpuno smi an - nastupa ravninsko stanje naprezanja.

9.5.2 Linearno-elastična mehanika loma s ograničenim tečenjem

Kao zto je ve prije spomenuto, prema Irwin-Griffithu i kod makroskopski krhkog loma pri vrzku pukotine dolazi do formiranja *plastične zone*. Pod pretpostavkom da je ta plasti na zona zanemarivo mala u odnosu na dimenzije strojnog dijela i joz nosivi dio popre nog presjeka, efektivna duljina pukotine (a_{ef}) se poveava za polumjer plasti ne zone, r_{pl} :

$$a_{ef} = a + r_{pl} \quad (66)$$

U tom sluaju efektivni faktor intenziteta naprezanja iznosi:

$$K_{ef} = \sigma \cdot (a_{ef} \cdot \pi)^{\frac{1}{2}} \cdot f\left(\frac{a_{ef}}{W}\right), \quad (67)$$

gdje je W - zirina strojnog dijela.

Veli ina plasti ne zone može se grubo procijeniti ako se u izraz (62) umjesto naprezanja uvrsti granica razvla enja R_e :

$$r_{pl} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{K_I}{R_e} \right)^2 \quad (68)$$


zto vrijedi za ravninsko stanje naprezanja, odnosno :

$$r_{pl} = \frac{1}{2 \cdot \pi} \cdot \left(\frac{K_I}{R_e} \right)^2 \cdot (1 - 2 \cdot v)^2 \quad (69)$$

za ravninsko stanje deformacije.

Zbog prijelaza iz ravninskog stanja naprezanja u rubnom podruju u ravninsko stanje

deformacije u jezgri, plasti na zona ima oblik "pasje kosti" (slika 53).



Slika 53. Oblik plasti ne zone

No trodimenzionalni prora uni metodom kona nih elemenata uzimanjem u obzir procesa o vrzivanja pokazali su da stvarni oblik odstupa od prikazanog modela, odnosno da je razlika u velini plasti ne zone izme u povrzine i jezgre manja zato je posljedica smanjenja faktora intenziteta naprezanja u smjeru od jezgre ka povrzini. S rastom debljine stijenke strojnog dijela ili epruvete te smanjenjem mogu nastati poprene deformacije, plasti na se zona smanjuje. Eksperimentalno je moguće registrirati plasti nu zonu već bo nim osvjetljavanjem polirane povrzine. Nadalje, koriste se također metode mjerjenja mikrotvrdoće, nagrizanja za utvrđivanje prisutnosti dislokacija te rekristalizacijsko oarenje. Uvođenjem efektivne duljine pukotine, odnosno lomne ošiljavosti, proziruje se područje primjenjivosti LEML-a uz uvjet da budu zadovoljeni uvjeti:

$$\frac{2 \cdot r_{pl}}{a} < 0,4 \quad i \quad \frac{\sigma_n}{R_e} \leq 0,9 \quad (70)$$

Ako nije tako, mora se primijeniti koncept elastično-plastične mehanike loma.

9.5.3 Elastično-plastična mehanika loma

Koncept linearno-elastične mehanike loma nije primjenjiv ukoliko je područje plastične deformacije uz vrvak pukotine toliko veliko da se ono vize ne moguće zanemariti u odnosu na velešinu pukotine i dimenzije strojnog dijela ili epruvete. Na taj način primjena LEML-a kod većine konstrukcijskih materijala iznimno je ograničena. LEML se primjenjuje samo u uvjetima vrlo niskih temperatura eksploatacije ili velike debljine stijenke. U slučaju veće plastične deformacije prije loma primjenjuje se koncept *elastično-plastične mehanike loma* (EPML) ili *mehanike loma s tečenjem* (MLT).

Praktički to znači da EPML omogućuje utvrđivanje mehaničkih svojstava na području mehanike loma izvan područja primjenjivosti LEML-a, što znači kod epruveta (strojnih dijelova) relativno malih dimenzija. Nadalje, EPML omogućava formuliranje kriterija mogućih havarije u uvjetima elastično-plastičnog ponasanja materijala prije pojave loma. Ti se kriteriji odnose na stabilno zirenje pukotine nakon njezinog iniciranja. Nujnost primjene takvih kriterija loma pojavljuje se u slučaju kada se u području lokalne plastične deformacije (npr. posljedica koncentracije naprezanja) ili pojave lokalne krhkosti (npr. zavar ili utjecaj okolnog medija) pukotina počne ziriti stabilno, a naknadno u polju elastičnih naprezanja nastavlja stabilno ili nestabilno kretanje. Dva najvažnija koncepta na području elastično-plastične mehanike loma su *COD-koncept* i *J-integral*.

9.6 Eksperimentalno utvrđivanje lomne žilavosti K_{Ic}

Zbog specifičnih zahtjeva definiranih konceptom LEML-a, odnosno linearno-elastičnim ponazanjem materijala do loma, za eksperimentalno utvrđivanje lomne žilavosti K_{Ic} moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

- dimenzije epruvete moraju biti znatno veće od veličine plastične zone pri vrvaku pukotine,
- “ u trenutku nestabilnog zirenja pukotine mora postojati mogućnost precizne registracije opterećenja,
- “ za odgovarajuću geometriju epruvete mora biti poznata jednadžba, tj. odnos između faktora intenziteta naprezanja, naprezanja i duljine pukotine.

Jednad0ba za određivanje faktora inteziteta naprezanja K_I jednaka je:

$$K_I = \sigma \cdot a^{\frac{1}{2}} \cdot f\left(\frac{a}{W}\right), \quad (71)$$

gdje je:


- σ . naprezanje;
- a . polovina duljine pukotine;
- W - širina epruvete (strojnog dijela);
- f . korekturna funkcija.

Korekturna funkcija $f(a/W)$ predstavlja faktor geometrije dan u obliku aproksimacijskog polinoma:

$$f\left(\frac{a}{W}\right) = c_1 + c_2\left(\frac{a}{W}\right) + c_3\left(\frac{a}{W}\right)^2 + \dots \quad (72)$$

9.6.1 Oblik i dimenzije epruvete


Ispitivanje se najčešće provodi na kompaktnoj vlastnoj epruveti (slika 54) ili na epruveti za trotočasto savijanje (slika 55).



Slika 54. Kompaktna vlastna epruveta

Faktora inteziteta naprezanja određuje se iz izraza:

$$K_I = \frac{F}{B \cdot W^{\frac{1}{2}}} \cdot f_1\left(\frac{a}{W}\right) \quad a=(0,45 \text{ do } 0,55)W \quad (73)$$



Slika 55: Epruveta za troto kasto savijanje

K_I slijedi iz izraza:


$$K_I = \frac{F \cdot S}{B \cdot W^{\frac{3}{2}}} \cdot f_2\left(\frac{a}{W}\right) \quad a=(0,45 \text{ do } 0,55)W \quad (74)$$

9.6.2 Način provedbe ispitivanja

Postupak ispitivanja se provodi u dvije faze:

- stvaranje realne pukotine promjenljivim naprezanjem na umaralici (pulzatoru),
- stati ko ispitivanje do loma uz snimanje dijagrama sila-prozirenje pukotine na univerzalnoj kidalici.


Provodenjem ispitivanja na servo-hidrauličkom uređaju moguće je oba ispitivanja provesti na istom uređaju. Snimanje dijagrama sila-prozirenje pukotine (druga faza ispitivanja) shematski je prikazano na slici 56.



Slika 56. Shematski prikaz snimanja dijagrama sila-prozirenje pukotine

- a) kod epruvete za troto kasto savijanje
- b) kod kompaktne vla ne epruvete

S obje strane mehani ki izrezanog utora u vrz uje se mjera prozirenja pukotine, te se promjena zirine pukotine zajedno s elektri nim signalom za silu prenosi na pisa . Ovisno o vrsti materijala i vanjskim uvjetima ispitivanja (npr. temperatura ispitivanja) mogu nastupiti tri karakteristi na tipa dijagrama sila - prozirenje pukotine (slika 57).



Slika 57. Tipovi dijagrama sila - prozirenje pukotine


Kod krivulje tipa 1 prije dostignu a maksimalne sile F_{max} , koja oznaava po etak nestabilnog zirenja pukotine i pojave loma, dolazi do izvjesne plasti ne deformacije i do stabilnog zirenja pukotine. Na in utvrivanja sila F_Q koja karakterizira tu pojavu je slijede i:

Ucrtavanjem pravca OB koji ima 5% blago nagib od tangente OA nalazi se presjecicte pravca s krivuljom, a ordinata presjecicza predstavlja iznos sile F_Q . Uvjet za primjenljivost LEML-a odnosno ograničene plasti ne zone je slijede i:

$$\frac{F_{max}}{F_Q} \leq 1,1 \quad (75)$$

Kod krivulje tipa 2 nakon relativno dugog linearno-elastičnog ponazanja materijala i dostizanja sile F_Q dolazi do privremenog smanjenja sile (slično kao kod sile te enja pri statičkom vlačnom pokusu) koje karakterizira ograničeno nestabilno zirenje pukotine. Krivulju tipa 3 karakterizira gotovo linearno-elastično ponazanje materijala. Nestabilno zirenje pukotine počinje kod sile F_{max} koja je jednaka sili F_Q .

Duljinu pukotine potrebno je izmjeriti u ravnini pukotine na tri mesta s točkoz u od 0,1 %. Izmjera duljine pukotine je srednja vrijednost od tri mjerena, slika 58.



Slika 58. Način utvrđivanja duljine pukotine

Iz utvrđene sile F_Q izračunava se faktor intenziteta naprezanja K_Q tako da se vrijednost sile F_Q uvrsti u odgovarajući izraz za određivanje faktora intenziteta naprezanja (izrazi 73 i 74). Vrijednost K_Q predstavlja kritični intenzitet naprezanja K_{IC} ukoliko su zadovoljeni kriteriji definirani konceptom LEML-a. Prisutnost ravninskog stanja deformacije zajamčena je izrazima:

$$\text{zirina epruvete : } B \geq 2,5 \left(\frac{K_{lc}}{R_e} \right)^2 \quad (76)$$

$$\text{duljina pukotine : } a \geq 2,5 \left(\frac{K_{lc}}{R_e} \right)^2 \quad (77)$$

Ukoliko dobivena vrijednost K_Q uvrztena u gornja dva izraza (76) i (77) zadovoljava nejednadebe, prihva a se kao lomna Oilavost materijala K_{lc} .


9.7 Lomna žilavost konstrukcijskih materijala i korelacija s drugim mehaničkim svojstvima

Budu i da su elici za poboljzavanje jedna od najvaonijih skupina konstrukcijskih materijala, kod kojih se zahtjeva visoka vrsto a i povizena Oilavost, kod tih elika osobito su vaone zna ajke lomno-mehani kih svojstava. U tablici 6 navedene su vrijednosti lomne Oilavosti K_{lc} i konvencionalne granice razvla enja $R_{p0,2}$ za neke od ovih elika.

Tablica 6. Vrijednosti lomne Oilavosti i konvencionalne granice razvla enja elika za poboljzavanje


Oznaka elika	$R_{p0,2}$, N/mm ²	K_{lc} , N/mm ^{3/2}
.4731	450	2100
.4732	480	1900
.5431	1300	2500
.5480	670	4320

Na dijagramu 59 grafi ki je prikazana ovisnost lomne Oilavosti i konvencionalne granice razvla enja elika za poboljzavanje.



Slika 59. Ovisnost lomne Oilavosti i konvencionalne granice razvlačenja kod elika za poboljšavanje

Poput udarne radnje loma i lomna Oilavost ovisna je o temperaturi ispitivanja, slika 60.




Slika 60. Temperaturna ovisnost lomne Oilavosti kod elika za opruge i lance

Za gneila ke aluminijiske legure koje se ponazaju Oilavo nije potrebno odrediti lomnu Oilavost. Međutim za toplinski obradive aluminijiske legure koje su krhke vrijednost lomne Oilavosti je značajan podatak, tablica 7.

Tablica 7. Vrijednosti lomne Oilavosti i konvencionalne granice razvlačenja toplinski obradivih aluminijiskih legura

Oznaka legure	$R_{p0,2}$, N/mm ²	K_{Ic} , N/mm ^{3/2}
AlCuMg	440	880
AlCuMg2	510	810
AlZnMgCu1,5	500	910
AlZnMgCu2	450	755

Slika 61 grafički prikazuje ovisnost lomne Oilavosti o konvencionalnoj granici razvlačenja za neke toplinski obradive aluminijiske legure.




Slika 61. Ovisnost lomne Oilavosti o konvencionalnoj granici razvlačenja za toplinski obradive aluminijiske legure

10. TENZOMETRIJA

Tenzometrija obuhvaća određivanje naprezanja na temelju mjerenja deformacije materijala. Tenzometrija pripada grupi nerazornih metoda za određivanje naprezanja bilo da se ono određuje na strojnem dijelu za vrijeme njegove eksploatacije ili kod nekog prototipnog ispitivanja.

Ovisnost između naprezanja i ostvarene deformacije materijala jasno pokazuje konvencionalni dijagram naprezanje-istezanje na slici 62.



Slika 62. Dijagram naprezanje (σ) - istezanje (ε) za konstrukcijski elik

U području elastičnosti gdje su naprezanja manja od granice razvlačenja ovisnost između naprezanja i deformacije je linearna i predstavlja Hookeovim pravcem za koji vrijedi Hookeov zakon:

$$\sigma = E \cdot \varepsilon , \quad (78)$$

gdje je:

σ - naprezanje;

E - modul elastičnosti;


ε - relativno produljenje, istezanje.

Stoga je u elasti nom podru ju za poznatu deformaciju materijala (istezanje ili sabijanje) vrlo jednostavno odredit iznos djeluju eg naprezanja, naravno ako je poznat materijal odnosno njegov modul elasti nosti.

Postoji vize na ina mjerena deformacija. Ovdje je dan pregled mjera a deformacije od onih jednostavnih pa do onih koji daju najto nje podatke o deformaciji (DMS-mjerne trake).

10.1. Mehanička mjerila deformacije

Mehani ka mjerila deformacije predstavljaju najednostavnije mjera e. Kod jednopolu0nih mehani kih mjerila iznos deformacije se odre uje na osnovu kuta otklona kazaljke, slika 63a, a kod mjerila s mjernim satom vrijednost deformacije direktno se o ita na samom mjernom satu, slika 63b.




Slika 63. Mehani ka mjerila deformacije

- Jednopolu0no mjerilo
- Mjerilo s mjernim satom

10.2. Mehaničko-optička mjerila deformacije (Martenovo ogledalo)

Produljenje predmeta uzrokuje zakretanje Martensovog ogledala i lom upadne zrake svjetlosti pod kutem 2α , slika 64.



Slika 64. Mehani ko-opti ko mjerilo deformacije

Iz slike 64 slijedi:

$$\sin \alpha = \frac{\Delta L}{e}, \text{ odnosno} \quad (79)$$

$$\tan \alpha = \frac{H}{2L}, \quad (80)$$

gdje je:

ΔL . produljenje (deformacija);

e - dimenzija ticala ($e=4$ mm);

H . visina reflektirane zrake;

L . udaljenost podloge.

Kako je kut α vrlo mali ($\pm 2^\circ$) vrijedi:

$$\sin \alpha \approx \tan \alpha \quad (81)$$

odnosno

$$\frac{\Delta L}{e} \approx \frac{H}{2L} \quad (82)$$

Iz izraza 82 slijedi:

$$\Delta L \approx \frac{H \cdot e}{2 \cdot L} \quad (83)$$


Budući da su veličine e i L konstantne produljenje ΔL određeno je visinom H .

Nedostaci mehaničkih i mehaničko-optičkih mjerila deformacije:

- zbog veličine ovi uređaji nisu primjenjivi za mjerjenje deformacija na manjim objektima;
- nije moguće mjeriti deformacije na mjestima gdje je dozlo do koncentracije naprezanja;
- uređaji su osjetljivi na vibracije i mjerne deformacije (naprezanja) u uvjetima statičkog opterećenja;
- nije moguće otklanjanje deformacija na daljinu već samo na mjestu mjerjenja te stoga uređaji nisu primjenjivi za mjerjenja u nepovoljnim okoliznjim uvjetima (visoka i niska temperatura, otrovni plinovi i sl.);
- nije moguće automatsko bilježenje podataka.


10.3. Mehaničko-električna mjerila deformacije

Mehaničko-električna mjerila deformacije mogu biti kapacitivna i induktivna. Kod kapacitivnih mjerila, slika 65, uslijed deformacije predmeta mijenja se udaljenost između ploča kondenzatora što se odrađava na promjenu kapaciteta (ΔC) i ova je promjena upravno proporcionalna deformaciji predmeta (ΔL).



Slika 65. Kapacitivno mehaničko-električno mjerilo deformacije

Mjerenje deformacije induktivnim mjerom ima, slika 66, ostvaruje se na principu pomicanja željezne jezgre unutar induktivnih zavojnica ime se mijenja induktivitet zavojnica, odnosno otpor izmjeni noj visokofrekventnoj struji. Koristenjem mernog poja ala moguće je pojaati električni signal i do 50000 puta.



Slika 66. Induktivno mehaničko-električno mjerilo deformacije

Prednosti mehaničko-električnih mjerila jesu slijedeće:

- mogu nositi mjerjenja deformacije na daljinu odnosno mjerjenja u nepovoljnim okoliznjim uvjetima;
- ure aji su manjih dimenzija i manje težine;
- mogu nositi mjerjenja i dinamičkih naprezanja premda u ograničenom području.


Nedostaci ure aja:

- ure aji su relativno veliki da bi mogli mjeriti deformacije na sasvim malim objektima ili na mjestima koncentracije naprezanja;
- nisu pogodni za mjerjenje dinamičkih naprezanja vizir frekvencija i intenziteta (ure aji su pretežki).

10.4. Električna mjerila deformacije (DMS mjerne trake)

DMS mjerne trake prvi puta je upotrijebio Arthur Claude Ruge. Naime, 1938. godine ovaj je američki znanstvenik želio izmjeriti naprezanja koja bi nastupila uslijed potresa na velikom spremniku za vodu. Kako nije mogao ekati potres da bi proveo

mjerenja na inio je model spremnika i na vibracijskom postolju simulirao potres. Međutim, kada je počeo mjeriti naprezanja sa do tada poznatim mjerama deformacije svi su oni redom popadali sa modela zbog svoje velike mase. Tada se Ruge prisjetio već dulje vremena poznatog Piezo-otpornog efekta što ga pokazuju metali. Naime, stotinjak godina ranije Charles Wheatston je primjetio da se električni otpor oice mijenja ako je ona deformirana pod djelovanjem opterećenja. Ruge je na inio prvu mjernu traku, koja je bila zavojnica od tanke oice vrsto zaljepljena za mjereni objekt, slika 67.



Slika 67. Prikaz mjerne trake

Deformacija ε općenito je opisana izrazom:

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_0}, \quad (84)$$

gdje je

ΔL - produljenje;

L_0 - početna mjerena duljina.

Zbog deformacije materijala i produljenja mjerne trake javlja se promjena električnog otpora te se deformacija ε definira izrazom:

$$\varepsilon = \frac{1}{k} \cdot \frac{\Delta R}{R_0} \quad (85)$$

gdje je:

k - konstanta ovisna o vrsti materijala mjerne trake;


ΔR - promjena električnog otpora;

R_0 - električni otpor nedeformirane trake.

Iz jednadžbe 85 slijedi da je relativna promjena otpora jednaka umnošku deformacije ε i konstante k :

$$\varepsilon \cdot k = \frac{\Delta R}{R_0} \quad (86)$$


Faktor k predstavlja koeficijent pomoći u kojem se pretvara mehanička veličina (deformacija) u električnu veličinu promjene otpora. Za mjeru traku izrađenu od konstantana (legura: 55 % bakra, 45 % nikla) koeficijent k iznosi 2. Odnos relativne promjene otpora i odgovarajuće istezljivosti je linearan, slika 68.



Slika 68. Ovisnost promjene otpora i deformacije za mjeru traku od konstantana

Uz pomoći mernog poja ala moguće je pojaati električni signal tako da se može izmjeriti deformacija od svega $0,01 \mu\text{m}$.

Vrijednost faktora k ne smije se mijenjati s promjenom okolizne temperature, slika 69. Promjenom koeficijenta k mijenjala bi se i vrijednost deformacije koja odgovara određenoj promjeni otpora mjerne trake.




Slika 69. Utjecaj temperature na relativnu promjenu koeficijenta k

Stoga su za mjerne trake podesni materijali s malom promjenom koeficijenta k . Za sva tri materijala prikazana na slici 69 o ito je da faktor k vrlo malo varira promjenom temperature te je moguće mjeriti deformacije u zirokom području temperatura od -250 °C pa sve do +300 °C ako se radi o konstantanu. U svakom slučaju za materijal mjerne trake treba odabrati onaj koji će za određenu temperaturu primjene pokazivati najmanju promjenu koeficijenta k .

Starije izvedbe DMS-a bile su na injene od 0ice za otpornike promjera 15 µm do 25 µm, a novije izvedbe danas se rade iz tankih folija debljine 3 µm do 5µm postupkom nagrizanja metalnih folija kiselinom.

DMS mjerne trake mjeri deformaciju (istezanje ili sabijanje) tako da su vrsto priljepljene na površini uzorka ili strojnog dijela. Pri vrzaju se najčešće ljepljom, a riječ je to kastim zavarivanjem ili plamenim ztrcanjem. S donje strane mjerne mreže nalazi se plastici nosač, a s gornje strane plastična folija, slika 70.



Slika 70. Mjerna traka


Mjerne trake se mogu koristiti i bez gornje plastike u slučaju da mjeri deformacije vrlo tankih objekata ili deformacije elastičnih materijala, materijala s vrlo niskim modulom elastičnosti, kakvi su npr. polimeri.

Sredstva za uvrzivanje traka općenito se mogu podijeliti na slijedeća:

- dvokomponentna organska ljepila (područje primjene: -240 °C do +280 °C);
- keramički kit (područje primjene: -250 °C do +600 °C);
- plameno ztrcanje (područje primjene: -270 °C do +1000 °C).


DMS mjerne trake mjeru ukupnu deformaciju predmeta, dakle ne samo deformaciju koja nastaje djelovanjem mehaničkog opterećenja već i toplinsku deformaciju uslijed zagrijavanja ili hlađenja. Stoga je potrebno anulirati iznos deformacije koji odgovara toplinskoj dilataciji što se postiže primjenom tzv. temperaturno kompenzirajućih DMS mjernih traka.

DMS trake priključuju se kao otpornici u Wheatstonov most, slika 71.



Slika 71. Wheatstonov most

Na slici 72 prikazan je raspored 4 mjerne trake spojene u puni Wheatstonov most i vrsto naljepljene na vlačno napregnuti ztap.



Slika 72. Polo0aj mjernih traka na vlačno napregnutom ztalu

Mjerne trake 1 i 3 mjeru uzdušnu deformaciju predmeta (ε_u), a trake 2 i 4 poprečnu deformaciju (ε_p). Zbog deformacije traka i relativne promjene njihova otpora mijenja se

vrijednost izlaznog napona s Wheatstonova mosta, te se omjer izlaznog (U_{iz}) i ulaznog napona (U_{ul}) može izraziti jednadžbom:

$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{\Delta R_1}{R_1} - \frac{\Delta R_2}{R_2} + \frac{\Delta R_3}{R_3} - \frac{\Delta R_4}{R_4} \right) \quad (87)$$

Pozitivna promjena otpora u trakama 1 i 3 posljedica je rastezanja traka, a negativna promjena u trakama 2 i 4 rezultat je njihova sabijanja. Budući da se relativna promjena otpora može izraziti umnožkom deformacije ε i konstante k (86) slijedi:

$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{k}{4} \cdot (\varepsilon_1 - \varepsilon_2 + \varepsilon_3 - \varepsilon_4) \quad (88)$$

Uvođenjem Poassonove konstante ν poprema na deformacija predmeta može se izraziti preko uzdužne deformacije te se izraz (88) može pisati u obliku:

$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{k}{4} \cdot [\varepsilon_u - (-\nu \cdot \varepsilon_u) + \varepsilon_u - (-\nu \cdot \varepsilon_u)] \quad (89)$$

Ako je $\nu=0,3$ slijedi:

$$\frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{k}{4} \cdot 2,6 \cdot \varepsilon_u \quad (90)$$

Premda se DMS mjerne trake koriste i kod ispitivanja deformacija u laboratorijskim mjeranjima najznačajniji segment njihove primjene je ispitivanja na gotovim izradcima. Stoga se esto koriste za mjerjenje deformacija (naprezanja) u zrakoplovnoj i automobilskoj industriji, industriji željezničkih vozila te brodogradnji.

Prednosti DMS traka:

- mogu nositi mjerjenja deformacija na daljinu;
- male dimenzije, mala masa;
- mogu nositi mjerjenja deformacija, a time i naprezanja u uvjetima visokofrekventnog dinamičkog opterećenja;

- skoro nikakva inertnost;
- mogunost mjerena deformacija na vrlo malim objektima ili strojnim dijelovima;
- mogunost mjerena deformacija u uvjetima visoke temperature (do 1000°C).

Nedostaci:

- relativno visoki trozkovi;
- složen posao postavljanja i ljepljenja trake;
- potreba za mjernim pojačalom u svrhu registracije i pojačanja električnog signala.

10.5. Kvalitativne metode određivanja naprezanja

Optička tenzometrija ili fotoelasticimetrija osnovana je na principu fotoelastičnih svojstava nekih polimernih materijala. Prolaskom monokromatskog snopa svjetlosti kroz dvolomac (polaroid) dolazi do razdvajanja svjetlosti na različite valne duljine. Tako se na deformiranom uzorku mogu vidjeti strunjice raspoređene naprezanja. Postoje dvije varijante koriztenja ove pojave:

1. Izrada modela od polimernog materijala fotoelastičnih svojstava (prototipna ispitivanja);
2. Prevlakanje gotovog izradaka (uzorka) tankim filmom polimernog materijala pri čemu se promatra reflektirana svjetlost (Photostress).

LITERATURA

- [1] M. Franz: Mehanička svojstva materijala, Fakultet strojarstva i brodogradnje . Zagreb, 1998.
- [2] S. Figliola, D.E. Beasley: Theory and design for mechanical measurements, John Wiley & Sons, New York, 1991.
- [3] ori , Danko; Filetin, Tomislav: Materijali u zrakoplovstvu / Pustai , Dragan (ur.) Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 2012.
- [4] Hornbogen E.:Werkstoffe, 6.Auflage, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1994.
- [5] Alar, Željko: Ispitivanje materijala // Krautov strojarski priručnik / Živković, Josip; Raonjević, Kuzman (ur.) Zagreb : Sajema d.o.o. Zagreb, 2009.. Str. 435-454.
- [6] Donald R. Askeland; Pradeep P. Fulay; Wendelin J. Wright: Science and engineering of materials, Sixth edition, Cengage Learning 2010.
- [7] Filetin, Tomislav; Franz, Mladen; Španiuk, Uršica; Ivuzić, Vinko: Svojstva i karakteristike materijala - Katalog opisa, Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje, 2012.
- [8] J. R. Davis: Tensile testing, Second edition, ASM international 2004.
- [9] International standard ISO 6892-1: Metallic materials . Tensile testing . Part 1: Method of test at room temperature, 2009.
- [10] Filetin, Tomislav; Kovaček, Franjo; Indof, Janez: Svojstva i primjena materijala / Filetin, Tomislav (ur.) Zagreb : Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, 2002.
- [11] Marc A. Meyers; Krishan K. Chawla: Mechanical Behavior of Materials, Cambridge University Press, 2009.
- [12] R.S. Figliola, D.E. Beasley: Theory and design for mechanical measurements, John Wiley & Sons, New York, 1991.
- [13] William F. Smith: Principles of materials science and engineering, Second edition, McGraw-Hill Publishing Company, 1990.

- [14] ISO/NP 1099: Metallic materials -- Fatigue testing -- Axial force-controlled method, 2006.
- [15] ASTM E139 . 11: Standard Test Methods for Conducting Creep, Creep-Rupture, and Stress-Rupture Tests of Metallic Materials, 2011.